

令和2年度交通安全プログラム対策一覧

中学校区	学校名	連番	枝番	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	【調査・対応の有無】	【現地調査】 ×無し △担当課のみ ○合同調査
	合志小学校	1	合志小-1	下町	ガードパイプの錆がひどく、ボルトが抜けている。 ※劣化が進んでいるので、至急対応が必要である。	【建設課】 錆止めと再塗料をしております。	○	△ (建設課)
		2	合志小-2	下町	4方向からの車の進入が多い。	【交通防災課】 一時停止、速度規制及び、カラー舗装で注意喚起を行っており、現状での対応をお願いします。	×	×
		3	合志小-3	下町	個人宅のブロック塀が通学路に隣接しており、見通しも悪く、歩道も整備されてなく危険である。	30km/h規制となっています。 また、民地のブロック塀のため、道路拡張等は対応が困難な状況です。	×	×
		4	合志小-4	原口～栄	個人宅のブロック塀が通学路に隣接している。	【交通防災課】 地権者へ改善のお願いをしました。(現在は応急措置としてロープで固定されています。)	○	×
	5	合志南小-1	群 豊岡2224-62付近	スピードを出す車が多い為、歩行者が横断する際、右折左折する車が危険なことがある。	【交通防災課】 モラル・マナーの問題と考えますが、熊本北合志警察署にパトロール依頼を行います。また、市でも早朝パトロールを行っています。 ※合同調査時に熊本北合志警察署へ提示するパトロール一覧に追記。 【合志南小】 登下校時は、特に左右確認を徹底して横断するよう指導します。	○	×	
	6	合志南小-2	群 幾久富1758-70付近	変則交差点で、見通しが悪いが、スピードを落とす車は少ない。 車の交通量が多い。	【交通防災課】 モラル・マナーの問題と考えますが、熊本北合志警察署にパトロール依頼を行います。また、市でも早朝パトロールを行っています。 ※合同調査時に熊本北合志警察署へ提示するパトロール一覧に追記。 【合志南小】 児童へ交通安全指導をします。	○	×	
	7	合志南小-3	群 幾久富1906-4付近	自転車、歩行者、車両のいずれも多い。 通学の際、信号機に向かう歩道が狭く、とても危険である。	【建設課】 付近の開発により道路が新設され、新しく通学路が確保される見込みです。 【合志南小】 児童への登下校時の交通安全指導や通学路の変更を検討します。	○	○	
	8	合志南小-4	群 豊岡2224-32付近	交通量が多く、スピードもでているので歩行のタイミングがとれない。	【交通防災課】 道路北側の「そらのまち」と自衛隊自動車教習所の間にある交差点に信号機が新設されましたので、歩行者等の安全のために信号機のご利用をお願いいたします。 【合志南小】 登下校時、左右確認を必ず行って横断するよう指導します。	○	×	

中学校区	学校名	連番	枝番	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	【調査・対応の有無】	【現地調査】 ×無し △担当課のみ ○合同調査
	合志南小学校	9	合志南小-5	群 豊岡2000-1605付近	横断歩道が設置され改善されたが、依然交通量の多いため、登校時に保護者が横断を手助けしている。	【合志南小】登下校時は特に左右確認を徹底して横断するように指導する。	○	△ (交通防災課)
		10	合志南小-6	群 豊岡2000-328付近	通学時の抜け道になっているため、車の通りが多くスピードを出している。	【交通防災課】カラー舗装を設置しました。 【合志南小】登下校時は特に左右確認を徹底して横断するように指導します。	○	×
		11	合志南小-7	群 下群酒井商店前	歩道がなく、通勤時の抜け道になっているため、車の通りが多くスピードを出している。 見通しが悪い。	【交通防災課】モラル・マナーの問題もありますが、熊本北合志警察署にパトロール依頼を行います。また、市でも早期パトロールを行っています。 【合志南小】十分注意するよう指導します。	○	×
		12	合志南小-8	黒石原 豊岡2000-446付近	人通りが少なく、家もない。	※合同調査対象箇所（合同調査時に通学路の状況を学校に確認） 【合志南小】下校時パトロールで、十分気をつけます。	○	○
		13	合志南小-9	黒石原 豊岡1900-58	人通りが少なく、登下校時、交通量が多い。	【交通防災課】現在、ご要望周辺の通学路について、楓の森小学校・中学校の開校に合わせ、市、住民と関係機関で話し合いを進めています。 【合志南小】下校時パトロールで、十分気をつけます。	○	×
		14	合志南小-10	黒石原 豊岡2000-42付近 【建山・黒石原線他1路線】	交通量が多い。	【建設課】道路改良事業にて歩道を整備する予定です。（建山・黒石原線他1路線歩道整備事業） 【合志南小】登下校時は、車に十分注意して横断するよう指導します。	○	×
		15	合志南小-11	黒石原 豊岡2000-1371付近	通学路まで迂回せず、歩道がないにもかかわらず、近道する児童がいる。	【合志南小】通学路でない場所を通らないよう指導します。	○	×
		16	合志南小-12	黒石原 豊岡2000-2588付近	出会い頭の事故の危険性がある。	【合志南小】下校時、その他の利用時には十分注意するよう指導します。	○	×
		17	合志南小-13	黒石原 豊岡1900-96付近	道路が整備され、直線なのでスピードを出す車が多い。	【交通防災課】歩道設置済みであり現状での対応をお願いします。 【合志南小】一部、登下校区間があるので十分注意するよう指導する。登校時、ボランティアの方に、児童の横断を指導していただいています。	○	×
	18	合志南小-14	笹原 豊岡2000-1371付近	通学路がとても狭い為、登校時には、中学生の自転車や通勤の車でとても混雑している。 路上駐車があるため児童と車との距離が近く、とても危険である。	【合志南小】登校時、一列になって歩くよう指導します。路上駐車をやめてもらうように声かけをします。	○	×	

中学校区	学校名	連番	枝番	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	【調査・対応の有無】	【現地調査】 ×無し △担当課のみ ○合同調査
合志中学校区		19	合志南小-15	笹原 豊岡2000-1199付近	旧ポブラから北公園に行く途中の十字路が、交通量が多い。	【熊本北合志警察署】交差点周辺は調整池や家屋が立ち並んでおり信号機設置箇所がありません。	×	△ (交通防災課)
		20	合志南小-16	豊岡2077-2477付近	迂回先まで歩道が無く、交通量が多いため危険である。	【交通防災課】横断指導線を設置する予定です。	○	×
		21	合志南小-17	すずかけ台 豊岡2000-628付近	道路は整備され歩道もできたが、依然交通量が多く一旦停止しない車がある。	【交通防災課】消えていた停止線の引き直しを行いました。 【合志南小】登下校時は通らないよう指導します。休日・帰宅後など通るときは十分注意するように指導します。	○	×
		22	合志南小-18	泉ヶ丘 豊岡2526-14付近	通学路は小中学生で混雑する。	【交通防災課】現在の時差式信号機から押しボタン式信号に変更してもらうよう警察へ要望をしています。 【合志南小】児童へ交通安全指導をする。	○	×
		23	合志南小-19	泉ヶ丘 幾久富1947-7付近	市民センターから泉ヶ丘方面への交差点。 左はカーブ、右はフェンスと木で大変見通しが悪く、車対車、車対人の事故が過去に何度も起きている。	木の伐採については、生涯学習課へ依頼し対応していく予定です。	○	×
		24	合志南小-20	桜路 幾久富1947-7付近	横断歩道がなく、子どもたちも左右確認をしながら横断しているが、登校班の列の途中で車が通過するなど、危険。	【交通防災課】令和3年3月に横断歩道が設置されました。	○	×
南ヶ丘小学校		25	南ヶ丘小-1	武蔵野台 コープ前の横断歩道	横断歩道は整備されくっきりと表示されている。 通学路には使用していない。	【南ヶ丘小】朝の交通量も多く、信号もないため、横断は危険であり、従来通り通学路としては使用しません。	×	×
		26	南ヶ丘小-2	武蔵野台 マルキョウ近くの六叉路	六叉路になっており、交通量も多い。	【南ヶ丘小】朝の交通量も多く、信号もないため、横断は危険であり、従来通り通学路としては使用しません。	×	×
		27	南ヶ丘小-3	杉並台 ダイレックス付近の横断歩道	交通量が多く、横断するのは危険である。	【南ヶ丘小】交通ルールをきちんと守って、信号のある横断歩道を渡ることを徹底させます。	○	×
		28	南ヶ丘小-4	武蔵野台 こうしおんがく保育園前の道路①	道路が狭い。 その割には交通量が多い。	【交通防災課】要望箇所は県道で日常の交通が大変多い所です。区要望により令和2年3月に30キロの速度規制路線となりました。	○	×
		29	南ヶ丘小-5	武蔵野台 こうしおんがく保育園前の道路②	変則の五叉路になっていて児童が横断するのに危険	【交通防災課】熊本北合志警察署へ横断歩道の設置を要望しています。	○	×
		30	南ヶ丘小-6	永江 学校東側スクランブル交差点北川付近の三叉路	児童の通学路になっているが、青色の路側帯から渡る時が危ない。 横断歩道の色も薄くなっている。	【交通防災課】横断指導線の引き直しを行います。	○	△ (交通防災課 建設課)

中学校区	学校名	連番	枝番	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	【調査・対応の有無】	【現地調査】 ×無し △担当課のみ ○合同調査
		31	南ヶ丘小-7	永江学校近くの田中歯科の向かい側	7月など大雨の時に、はげきらない水が溢れ、児童の通行を妨げている。	【建設課】集水樹に勢いよく水が流れ込むことで吹き上げが起きているものと考えられます。排水能力には問題がないと思われるので、県で吹き上げの起こる箇所をコンクリート蓋等に改修することを検討します。	○	○
合志中学校		32	合志中-1	幾久富1337付近	道路が狭く、左側の路側帯、右側の歩道も狭い。	【学務指導班】注意看板の設置について合志中に確認予定です。 【合志中】可能な限り路側帯の中で左右確認、通行するよう、指導を継続します。	○	×
		33	合志中-2	竹迫1913付近	ガードレールの設置、歩道の整備。	【学務指導班】ガードレール、歩道の整備について合志中に確認予定です。 【合志中】道路を渡る際は、一時停止後の左右確認の指導を継続します。	○	△ (学校教育課)
		34	合志中-3	栄3429-3付近	信号機がなく、交通量が多い。一時停止する車両が横断歩道内に侵入する。	【交通防災課】令和3年3月に信号機が設置されました。	○	×
		35	合志中-4	合志中裏門西の交差点を南に進んだ先の坂道付近	雨風の後に、草木や竹が散乱したり、垂れ下ったりして通行の妨げとなり、非常に危険である。	【建設課】市建設課で定期的な見回りを実施し、必要に応じて草木や竹の除去を行っています。	○	×
		36	合志中-5	豊岡2364-1付近	登下校時は小学生と中学生が横断歩道を渡る頃が多く、交通量も多いため危険な状況である。	【建設課】路側帯側の道路拡張は難しい状況です。 【合志中】定期的な見回りと歩行者優先であることの指導を継続して行っていく。朝は民生委員の方に協力をして頂いています。	○	×
		37	合志中-6	下群納骨堂及び自衛隊自動車教習所付近	信号機が新たに設置された。信号を渡った後の歩道が狭い。	【建設課】新設校に伴い、自転車通学者数の減少が考えられるため、通学者数の状況を見て歩道溜まりの必要性を検討します。	○	×
		38	合志中-7	豊岡1857付近	片側にしか歩道がなく、路側帯が狭い。	【建設課】道路(歩道)幅が狭く、ポール設置は難しい状況です。 【合志中】生徒の自転車通学について、減速して後続の車両に気を付けて通行するよう指導を継続します。	○	×
		39	合志中-8	幾久富1866-1116付近	歩道が狭く、小学生の通行と重なるため危険な状況。	【合志中】朝は民生委員の方に協力をしていただいている。現在は、中学生の通学路を変更し、通行しないようにしています。	○	×
		40	合志中-9	幾久富1600-7(合志工業団地協同組合付近)～豊岡2224-62(本多商店付近)	街灯が少なく、危険。雨風の後に、草木や竹が散乱したり垂れ下って通行の危険。	【建設課】街灯の設置につきましては、現状通りでお願いします。歩道に伸びていた樹木につきましては、県土木事務所により伐採済みです。	○	×
		41	合志中-10	ヴィーブル横の坂(食奏うえの付近)	雨天時は土砂が崩れる危険性がある。時期によって草木が伸びきっていることがある。	【建設課】建設中の駐車場の状況等も踏まえ県で検討します。	○	○

中学校区	学校名	連番	枝番	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	【調査・対応の有無】	【現地調査】 ×無し △担当課のみ ○合同調査
		42	合志中-11	合志中裏門前	合志中の裏門前の歩道のブロックが途切れている。	※県土木事務所へ要望します。（校門前に歩道ブロックが必要？車の出入り？）	○	△
中央小学	第一小学校	43	第一小-1	小合志 合生 辻久保 小池	通学路に使用している道路が狭く朝夕は交通量が多いので危険性がある。	【交通防災課】令和3年3月に横断歩道が設置されました。通学路のためのカラー舗装要望が地域から出ていますので関係課と協議を行います。 【第一小】今後も関係者で見守りを継続します。	○	○
		44	中央小-1	野々島交差点	赤信号になっても車が突っ込んでくる。 信号無視が多く、登下校が危険である。	【交通防災課】モラル・マナーの問題もありますが、熊本北合志警察署にパトロール依頼を行います。また、市でも早朝パトロールを行います。	○	○
		45	中央小-2	野々島交差点	雨天時、車の水はねがひどい。 歩道が狭い。	【建設課】既に横断歩道のカラー化やボラードの設置を行っております。	○	○
		46	中央小-3	大池	下り坂になっているため、車のスピードが出やすい。 道路幅も狭く、カーブしているため、見通しが悪く、通学中とても危険である。毎年、報告済。	【交通防災課】地域からカーブミラーの設置要望があつていきますので検討をしています。	○	○ (西中と合同調査)
		47	中央小-4	御代志	個人住宅のブロック塀（子供の身長の高さあり）熊本地震後から塀にヒビが入って、少し傾いているように見える。	【交通防災課・学校教育課】現地調査を行います。	○	△ (交通防災課 学校教育課)
		48	中央小-5	野々島	歩道に草が茂っていて、よけてあるかなくてはならないので危険。	【建設課】県土木事務所から地主へ伐採依頼の通知を出してもらおう依頼しました。	○	×
		49	中央小-6	野々島20	北区の坂 車のスピードが速い カーブで車が膨らんでくる	【交通防災課】モラル・マナーの問題もありますが、熊本北合志警察署にパトロール依頼を行います。また、市でも早朝パトロールを行っています。	○	×

中学校区	学校名	連番	枝番	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	【調査・対応の有無】	【現地調査】 ×無し △担当課のみ ○合同調査
西合志中学校	校	50	中央小-7	野々島5574	大雨の際、5~10cm程度、道路が冠水する。 (短時間で雨が一気に降った時など)	【建設課】県道交差点へ繋がる市道御代志木原野線の改良工事に伴い、道路排水施設として雨水調整池を整備する予定です。 (御代志木原野線歩道整備事業)	○	○
		51	中央小-8	野々島5677-138	雨が降った際、道路上のくぼみに水がたまる。(道幅全体) 蜂が出る(夏場)	【建設課】アスファルト合材による補修を行っております。	○	△ (建設課)
		52	中央小-9	御代志1524-5	信号機が設置されていない横断歩道のため、カラー舗装する等の対応が必要。	横断歩道をカラー化しました。	○	×
		53	中央小-10	野々島67	信号機が設置されていない横断歩道のため、カラー舗装する等の対応が必要。	横断歩道をカラー化しました。	○	×
		54	中央小-11	野々島2429 木原野区公民館付近	信号機が設置されていない横断歩道のため、カラー舗装する等の対応が必要。	横断歩道のカラー化を検討しています。	○	×
		55	中央小-12	野々島3176-1 興栄産業付近	信号機が設置されていない横断歩道のため、カラー舗装する等の対応が必要。	横断歩道をカラー化しました。	○	×
	56	西中-1	ルーロ合志とファミリー マートの横断歩道	歩行者がいてもなかなか車が止まってくれない。 歩行者に気付かない運転手もいると思う。	【交通防災課】モラル・マナーの問題もありますが、歩行者は手を挙げドライバーに合図をお願いいたします。警察署でも「手を前に出す“てまえ運動”」を推進しています。	×	×	
	57	西中-2	オカベのかんばんがある交 差点(辻区)	交差点の信号が短いと感じています。 また、歩道も狭い。	【交通防災課】要望内容は東西への横断時に青信号の時間が少ないというものでした。合同点検で警察署と立ち合いを行いました。横断時間については適切に確保されており、現状でのご利用をお願いいたしますとの回答でした。 【建設課】電柱の移転は難しいため、県でカラー舗装などの実施を検討します。	○	○	
	58	西中-3	学校の正門前横断歩道 (野々島)	車から見ると横断しようとしている生徒が門に隠れて見えにくい。	【交通防災課】横断歩道は交差点の中央には設置出来ない為、現在の場所になっています。横断の際は手を挙げて車に横断することを促す「てまえ運動」の取組をお願いいたします。	×	○	
59	西中-4	学校の正門前から野々島側 へでる道路(平田ブロック の前まで)	街灯が少ない。 冬は特に暗い。	【交通防災課】防犯灯は約50m間隔での設置を目安としています。他地区での新設要望もある為、現状での対応をお願いします。 【西中】生徒への注意喚起を行います。	×	×		

中学校区	学校名	連番	枝番	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	【調査・対応の有無】	【現地調査】 ×無し △担当課のみ ○合同調査
西合志中学校	西合志中学校	60	西中-5	三河屋とルーロ合志の近く (野々島)	交差点が斜めになっていて見えにくい。	【交通防災課】カーブミラーは現在設置済みです。角度調整などご要望がありましたらご相談をお願いいたします。	○	×
		61	西中-6	芝原区野々島5442番地付近	通学路に街灯がなく危険	【交通防災課】住宅街内の防犯灯設置については各区にお願いをしております。設置については市補助金がありますのでご相談下さいませようお願いいたします。	×	○
		62	西中-7	芝原区野々島5442番地付近 旧若原給油所の本道沿い	歩道が途中で切れていて、横断歩道がない。	【交通防災課】横断歩道の引直しは熊本北合志警察署へ要望します。	○	○
		63	西中-8	芝原区野々島5442番地付近	大雨の際、貯水池があふれ出した。 道路が冠水。通行不能に。	【建設課】調整池の除草作業を行いました。	○	○
		64	西中-9	芝原区野々島5442番地付近	通学路の陥没があり、水が1か月ほど引かない。 危険。ポウフラの発生源になっている。	【建設課】学校との合同調査時に陥没は見受けられませんでした。	○	○
		65	西中-10	芝原区野々島5442番地付近 旧若原給油所横の十字路	横断歩道がないところを小中学生（自転車も）が横断し、危険。	【交通防災課】道路を横断する際は少し遠くなるかもしれませんが安全の為、横断歩道の利用をお願いいたします。	×	○
		66	西中-11	西合志中学校テニスコート 横の道路	竹などが交通の妨げになっている。	【建設課】交通の妨げになっている部分につきましては、市で対応しているところです。	×	×
		67	西中-12	坂井幸吉商店の大通りではない方の道路から旧スタンドの道路	街灯が少なくすごく暗い。	【交通防災課】住宅街内の防犯灯設置については各区にお願いをしております。設置については市補助金をご活用下さい。	×	×
		68	西中-13	ふるしょうからひまわり公園の道（若原3A）	小中学生が多く通るが、スピード出して通る車が多い。	【交通防災課】若原区からも同様の要望が有っています。関係機関と協議し対応を検討いたします。	○	×
		69	西中-14	白鳩園から人間禅熊本道場の道付近	木が生い茂っており危険。 明かりも薄暗くて見えづらい。	【学校教育課】※現地の確認。通学路として利用しているか確認します。	○	△ (交通防災課)
		70	西中-15	オカベのかんばんがある交差点（辻?）	野々島交差点からの渋滞で、横断歩道の上で停車している車もある。 突っ込んでくる車もいる。	【交通防災課】モラル・マナーの問題もありますが、熊本北合志警察署にパトロール依頼を行います。また、市でも早期パトロールを行っています。	○	×
		71	西中-16	元栗原商店付近（辻区）	竹が歩道側に伸びてきているので、よけながらの通行になる。	【建設課】地元協力のもと県にてアスファルト舗装整備を実施済み。その際、併せて道路に出ている分の竹を伐採しました。	○	△ (建設課)
72	西中-17	野々島5191番地周辺 長野歯科医院から1つ目の 信号機までの歩道	歩道に草があふれ、水や泥がたまり、自転車通行時、歩行時滑りやすい。 歩けないことも。特に雨上がり。	【建設課】県に側溝の泥上げや歩道上の除草を依頼しました。	○	○		

中学校区	学校名	連番	枝番	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	【調査・対応の有無】	【現地調査】 ×無し △担当課のみ ○合同調査
		73	西中-18	野々島5191番地周辺 長野歯科医院から1つ目の 信号機までの歩道	歩行者用のガードが新しく作られたが、ガード内に電信柱があるため狭い。	【建設課】電柱の移転は難しいため、県でカラー舗装などの実施を検討します。	○	○
		74	西中-19	合生2329-1付近	坂道で、車がスピードを出して走行しているので危険。 数人が転倒している。(車との関係はわからない。)	【交通防災課】モラル・マナーの問題もありますが、熊本北合志警察署にパトロール依頼を行います。また、市でも早朝パトロールを行っています。	○	×
		75	西中-20	県道30号線保津(灰塚区)	歩道の街灯がついておらず、地面の状況も見えにくく危険。	【学校教育課】西中へ詳細場所を確認します。	○	△ (学校教育課)
		76	西中-21	県道31号線保津(灰塚区) 松川商店からカサ・デマリ 付近まで	周辺に住宅が無く、街灯の間隔も広い。 人通りも少なく、停車しやすい位置もあり不審者がやすい環境。	【学校教育課】西中へ詳細場所を確認します。	○	△ (学校教育課)
		77	西中-22	三菱電機裏門から大池神社 へ行く道	雨の日に冠水しやすく、通りにくい。	【建設課】現地確認を行ったが冠水等は見られませんでした。	○	△ (建設課)
		78	西中-23	ウィルの看板のある交差点	車通りが多く、スピードが出ている時もある。 民家が角にあるので歩行者は見にくく渡りづらい。	【交通防災課】現在、交差点部は補助設備としてカーブミラーを設置していますが、角度調整又はその他ご要望がありましたら交通防災課までご連絡ください。	○	×
		79	西中-24	大池神社から西合志中学校 に向かう途中のため池の カーブ	車が来るのが見えにくい。 安全に渡れる場所がない。	※合同調査対象箇所(中央小-3と同一)	○	○ (中央小と合同調査)
		80	西中-25	北区デイサービス和楽家から 城区への通り	周りが畑、ビニールハウスで民家もなく街灯がなく暗い。	【交通防災課】市では区外の通学路で区での防犯灯設置が困難な箇所に対応していますが設置要望箇所など詳細が不明です。交通防災課までご相談ください。	×	×
		81	西中-26	西合志中学校テニスコート 横	樹木が茂ってきている。	【学校教育課】学校教育課で現地確認を行います。	○	△ (学校教育課)
西合志南		82	西南小-1	南陽 南陽区の納骨堂付近の道路、 その下の道路	竹藪があり、防犯灯があるがうす暗い。 大人でも夜道は怖い。	【交通防災課】住宅街内の防犯灯設置については各区にお願いをしております。設置については市補助金のご活用をお願いいたします。	×	×
		83	西南小-2	上須屋 菊南のコスモスから入った 道路から西南小までの道路 (下田襦置のお店がある道路)	防犯灯が設置されているが、夜道が暗い。 道幅も狭く、交通量も多いため、歩行者が車に気づかれにくい。	【交通防災課】住宅街内の防犯灯設置については各区にお願いをしております。設置については市補助金のご活用をお願いいたします。	×	×
		84	西南小-3	須屋 須屋1943-3濱治さん宅前の ブロック	倒壊しており近付くと危ない。 また、見通しが悪い。	ゴミステーションの状況を環境衛生課へ確認します。	○	×

中学校区	学校名	連番	枝番	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	【調査・対応の有無】	【現地調査】 ×無し △担当課のみ ○合同調査
中学校区	小学校	85	西南小-4	須屋 須屋1235付近の道路	すぐ近くに民家やアパートはあるが、防犯灯が少ない。日中でも暗く感じ道幅も狭いが車の通りが多い。人通りは少ない。	【交通防災課】住宅街内の防犯灯設置については各区にお願いをしております。設置については市補助金のご活用をお願いいたします。	×	×
		86	西南小-5	須屋 須屋駅周辺KASIO酒店の交差点	街灯がなく夜道がくらいです。	【交通防災課】住宅街内の防犯灯設置については各区にお願いをしております。設置については市補助金のご活用をお願いいたします。	×	×
		87	西南小-6	須屋2093-2 Y&Mひかりヶ丘付近	信号機が設置されていない横断歩道のため、カラー舗装する等の対応が必要。	【県土木事務所】横断歩道をカラー化しました。	○	×
	88	西東小-1	陽光台 千々岩歯科～陽光台までの道	雑木林になっており、冬は暗くなる	【建設課】昨年度、地権者へ伐採依頼を行っています。必要に応じて再度の通知も検討します。	○	○	
	89	西東小-2	陽光台 千々岩歯科交差点手前の道路	大雨時、広範囲に冠水して危険	【学校教育課】大雨時に通学路を変更できるか学校へ確認します。	○	×	
	90	西東小-3	東須屋 二条通り	坂道になっており、スピードを出す車が多い。抜け道になっており、横断歩道でも児童に気づかない車もみうけられる。横断歩道の塗装や、片側の青いラインも消えかかっており、もっとはっきりわかりやすくしてほしいという意見が、保護者から出ている。	【建設課】舗装工事に伴い区画線を引き直しました。区画線を両側に引くことは出来ません。	○	×	
	91	西東小-4	東須屋 二条通りと高速横丁字路	二条通りから高速横に出る際一旦停止だが、守らず横断歩道超えて緩める車が多い。止まる車が少なくないうえに、横断歩道が消えかかっている。	【交通防災課】横断歩道の引き直しについては警察署へ要望します。	○	×	
	92	西東小-5	黒石団地 黒石団地公民館前	公民館を出入りする子供達が道路を横断する子が多い	【交通防災課】歩行者の安全のため道路両側の横断歩道をご利用ください。 【東小】学校から児童へ道路の横断方法について指導します。	×	×	
	93	西東小-6	黒石団地 千々岩歯科～陽光台へ曲がる道	スピードを出している車がある。抜け道として利用している。車通りが多い。	【交通防災課】モラル・マナーの問題もありますが、熊本北合志警察署にパトロール依頼を行います。また、市でも早朝パトロールを行っています。	×	×	
	94	西東小-7	新開 天使園角の四差路	変則四差路のため車が見えにくい	カーブミラー及び歩道線は設置済のため、現状での対応をお願いします。カーブミラーの角度調整についてのご要望については交通防災課までご連絡ください。	×	×	
	95	西東小-8	新開 なんじゃもんじゃ公園付近の五差路	交差点の見通しが悪い。交通量が多い。	【交通防災課】合同点検で警察署と立ち合いを行いました。車への注意喚起を行うため、歩行者が通行することを示す横断指導線を設置するなど対策を検討します。	○	○	

中学校区	学校名	連番	枝番	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	【調査・対応の有無】	【現地調査】 ×無し △担当課のみ ○合同調査
西合志南中学校区	西合志東小学校	96	西東小-9	新開 さくら公園前カーブ側付近	車がスピードを出して走行している。	【交通防災課】モラル・マナーの問題もありますが、熊本北合志警察署にパトロール依頼を行います。また、市でも早朝パトロールを行っています。 【東小】学校から児童へカーブ近くを横断しないように指導します。	○	×
		97	西東小-10	新開 ひまわり公園付近交差点	車がスピードを出して走行している。 一旦停止の標識に気づかず進む車もいる。	【交通防災課】モラル・マナーの問題もありますが、熊本北合志警察署にパトロール依頼を行います。また、市でも早朝パトロールを行っています。	○	×
		98	西東小-11	新開 西合志南中学校裏の通学路	車がスピードを出して走行している。 カーブミラーが設置されていないため車からの歩行者が気づきにくい	【交通防災課】要望箇所の詳細が不明ですので、交通防災課へ相談していただきますようお願いいたします。	×	×
		99	西東小-12	新開 なんじゃもんじゃ公園付近	車がスピードを出して走行している危険。道が狭い。 カーブミラーはあるが、子供が曲がってくるタイミングが計りにくい。	【交通防災課】カーブミラーの角度を変えるなど改善が出来る可能性もありますので具体的な箇所について交通防災課までご相談ください。	×	×
		100	西東小-13	新開 すいせん公園付近道路	車がスピードを出して走行している	【交通防災課】道路周辺の地区から車両のスピード出し過ぎに対する規制要望がありますので警察署と対応を協議します。	○	×
		101	西東小-14	みずき台 みたけや～みずき台通り	ブルーのラインで交差点であることを強調してあるが、一旦停止の標識がないので、止まらずに直進してしまう。事故も起きている。双方の道幅が同じくらいな為、優先道路を走っている間隔になってしまう。	【交通防災課】区画線による注意喚起を検討します。	○	○
		102	西東小-15	黒石 西合志南中学校正門前	雨の日、正門前に大きな水たまりができる。車が通りすぎる際、水を跳ね上げるため、かなり濡れる。	【建設課】現地確認します。水たまりが道路の勾配によるものであれば対応は難しい状況です。	○	△ (建設課)
		103	西東小-16	黒石 セブンイレブン(西南中入口店)～小学校に向かう道路	青ラインの横断歩道が4か所あるが、認識していない人もいて、気づきにくい。	【交通防災課】学校前にある横断指導線が分かりにくいことから、注意喚起を促すための文字と白線を施工しました。 【東小】学校から児童へ道路の横断方法について指導します。	○	×
104	西東小-17	黒石 セブンイレブン(西南中入口店)交差点	信号待ちの子供達が道路側に出すぎていて危険。主道路側にしか信号がなく、横断歩道を渡る際、学校方面の脇道から車が右折してくるので危険。	【交通防災課】モラル・マナーの問題もありますが、熊本北合志警察署にパトロール依頼を行います。市でも早朝パトロールを行います。また、道路を横断するときは手を挙げて横断することを車に促す「てまえ運動」に取組んでいただきますようお願いいたします。 【東小】学校から児童へ道路の横断方法について指導します。 ※合同調査対象箇所(西南中と合同で調査)	○	○ (西南中と合同調査)		

中学校区	学校名	連番	枝番	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	【調査・対応の有無】	【現地調査】 ×無し △担当課のみ ○合同調査
		105	西東小-18	黒石 理容SUVA前	ミラーはあるが、小学校方面の道がカーブになっており、見通しが悪い。スピードが出ている車も多い。	【交通防災課】学校前にある横断指導線が分かりにくいことから、注意喚起を促すための文字と白線を施工しました。また、市で早期パトロールを行います。 【東小】学校から児童へ道路の横断方法について指導します。	○	×
		106	西東小-19	黒石 黒石公園近く月極駐車場付近	集中豪雨等の時、子供の太ももから腰あたりまで道路が冠水。小降りになるとすごい勢いでその水が調整池まで流れる。下校時間と重なれば帰宅できないし危険。	下水道課へ要望がっており、現在調査中です。 【学校教育課】大雨時に通学路を変更できるか学校へ確認します。	○	×
		107	西東小-20	黒石 国道387号菊南斎場前	横断歩道はあるが、通学時交通量が多く危険。	【県土木事務所】令和3年3月に横断歩道付近のカラー化を実施しました。 【交通防災課】横断旗を設置しました。	○	○
		108	西東小-21	御代志 国道387号 ガソリンスタンド（大塚石油）～ すき家	歩道が狭く、登校時、下校時共に車が多く危険。	【土地区画整理室】御代志土地区画整理事業に伴い、国道管理者（県）と区画整理事業者（市）にて、歩道を含め整備を行ないます。	○	△
		109	西東小-22	御代志 みよし桧並木通り（御代志 木原野線）	交通量が多く、スピードを出す車が多い。対応策として学園大グラウンド内を通らせてもらっているが、草の上を歩くため靴がひどく濡れてしまう。	【土地区画整理室・建設課】都市計画道路として区画整理事業者（市・土地区画整理室）と市道管理者（市・建設課）にて、歩道を含め整備を行ないます。 （御代志木原野線歩道整備事業）	○	△
		110	西東小-23	御代志 セブンス横交差点	交通量が多い。横断歩道待ちスペースにガードレールや車両激突対応のボラードがなく危険。	ボラード等の設置について、合同調査時に熊本北合志警察署へ確認します。 【土地区画整理室】交差点南西側の歩道だまりについては、御代志土地区画整理事業に伴い、国道管理者（県）と区画整理事業者（市）にて整備を行ないます。	○	△
		111	西東小-24	黒石 黒石駅前国道387号	信号機が設置されていない横断歩道のため、カラー舗装する等の対応が必要。	【県土木事務所】横断歩道のカラー化を行いました。	○	×
		112	西東小-25	須屋2235 老人憩いの家前	信号機が設置されていない横断歩道のため、カラー舗装する等の対応が必要。	【県土木事務所】横断歩道のカラー化を行いました。	○	×
	西合	113	西南中-1	みずき台 須屋3673	みずき台千々岩歯科付近。道路は狭いが、登下校の時間帯の交通量が非常に多い。	【交通防災課】黒石団地区から交通規制要望があつていません。今後、関係機関と協議を行います。	○	×

中学校区	学校名	連番	枝番	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	【調査・対応の有無】	【現地調査】 ×無し △担当課のみ ○合同調査
	志南中学校	114	西南中-2	黒石 須屋2863-3	セブンイレブン合志西南中入口店付近。 信号機、横断歩道は設置してあるが、自動車同士の事故も多く、道の横断が危険。	【交通防災課】モラル・マナーの問題もありますが、熊本北合志警察署にパトロール依頼を行います。また、市でも早朝パトロールを行っています。	○	○ (東小と合同調査)
		115	西南中-3	黒石原 豊岡2000-145 (永・熊本線)	ローソン合志豊岡店付近交差点。 交通量は多いが、信号機がないため、歩行者の横断が危険。	【建設課】永・熊本線改良事業に伴い、信号機を設置しました。 (永・熊本線歩道整備事業)	○	×