

①合志中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
1	合志小	1 竹迫2013番地付近～幾久富998-2付近	児童の登下校時の交通量が多く、歩行者用のスペースが狭くて危険である。	【交通防災課】横断旗をご活用ください。 【建設課】青枠の検討します
2	合志小	2 竹迫2013番地付近	変則四差路で、登下校時間の交通量が多い。歩道も狭く、信号もない。	【交通防災課】変則四差路で道路が狭く信号機設置が出来ません。県警との協議済みの箇所です。横断旗設置していますので利用をお願いします。
3	合志南小	1 豊岡2224-62 本多商店付近	スピードを出す車が多い為、歩行者が横断する際、右折左折する車が危険なことがある。	【合志南小】登下校時は特に左右確認を徹底して横断するよう指導します。
4	合志南小	2 幾久富1758-70付近	変則交差点で、見通しが悪いが、スピードを落とす車は少ない。車の交通量が多い。	【交通防災課】熊本北合志警察署にパトロール依頼を行います。 【合志南小】児童へ安全指導を行います。
5	合志南小	3 幾久富1906-4付近	自転車、歩行者、車両のいずれも多い。通学の際、信号機に向かう歩道が狭く、とても危険である。	【県土木事務所】路側帯、横断歩道のカラー化等について、令和3年度補正予算を要求中です。予算化され次第対策工事を実施予定です。 【合志南小】通学路を変更しました。
6	合志南小	4 豊岡2224-32付近	交通量が多く、スピードもでているので歩行のタイミングがとれない。	【交通防災課】北側交差点に信号機が設置されましたので安全のため、北側交差点の利用をお願いします。 【合志南小】登校時、左右確認を必ず行って横断するよう指導します。
7	合志南小	5 豊岡下群バス停付近	深い用水路があり、ガードレール周辺は木が生い茂っている。	【建設課】刈入等対応しました。

①合志中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
8	合志南小	6	豊岡2000-1605付近 横断歩道が設置され改善されたが、依然交通量の多いため、登校時に保護者が横断を手助けしている。	【交通防災課】現地確認します。
9	合志南小	7	豊岡2000-328付近 通勤時の抜け道になっているため、車の通りが多くスピードを出している。	【交通防災課】安全に横断するために横断旗の利用をお願いいたします。 【合志南小】登下校時、左右確認を必ず行い、横断するよう指導します。
10	合志南小	8	下群酒井商店前 歩道がなく、通勤時の抜け道になっているため、車の通りが多くスピードを出している。見通しが悪い。	注意喚起看板は区で設置予定です。 【合志南小】十分注意するよう指導します。
11	合志南小	9	豊岡2224-32付近 信号機が設置されているが、中学生の通学路と重なり、自転車が多く通行しにくい。	【建設課】信号の待ち場所について歩道溜まりを整備予定です。
12	合志南小	10	豊岡2344-6付近 通勤時の抜け道になっているため、車の通りが多くスピードを出している。 歩道が片側しかなく、路側帯も狭い。	【建設課】歩道等整備改良計画を予定しています。 【上群中林線（豊岡工区）歩道等整備事業】
13	合志南小	11	豊岡2217-58付近 横断歩道ができたが、スピードを出したまま通る自動車・自転車がmany。	【交通防災課】横断歩道が設置されるまでの代替えとして区からカラー舗装の要望があっていましたがR3.3月に横断歩道が設置されました。 【合志南小】登下校時、左右確認を必ず行い横断するよう指導します。

①合志中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
14	合志南小	12 豊岡2000-1371付近	通学路がとても狭い為、登校時には、中学生の自転車や通勤の車でとても混雑している。路上駐車があるため児童と車との距離が近く、とても危険である。	注意喚起看板は区で設置予定です。 【合志南小】登校時、一列になって歩くよう指導します。
15	合志南小	13 豊岡2000-1199付近	旧ポプラから北公園に行く途中の十字路が、交通量多い。	【交通防災課】信号機の設置スペースが確保できない事から区画線表示を検討しています。
16	合志南小	14 豊岡2077-2477付近	迂回先まで歩道が無く、交通量が多いため危険である。	【交通防災課】横断指導線を設置しました。横断指導線のご利用をお願いいたします。
17	合志南小	15 豊岡2000-628付近	道路は整備され歩道もできたが、依然交通量が多く一旦停止しない車がある。	【合志南小】登下校時、車に巻き込まれる危険性が高くなるので、左右確認を必ず行い、十分注意して横断するように指導します。
18	合志南小	16 豊岡2526-14付近	通学路は小中学生で混雑する。	【交通防災課】横断指導線を設置しました。横断指導線のご利用をお願いいたします。
19	合志南小	17 幾久富1947-7付近	市民センターから泉ヶ丘方面への交差点。左はカーブ、右はフェンスと木で大変見通しが悪く、車対車、車対人の事故が過去に何度も起きている。	【生涯学習課】木の伐採済みです。
20	合志南小	18 豊岡2000-603付近	以前より歩道が広く整備されたが、スピードを出して坂を下っていく自転車が多い。	【合志南小】歩道の内側によって歩くよう、また自転車に気を付けるよう指導します。

①合志中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
21	合志南小	19 幾久富1947-7付近	横断歩道がなく、子どもたちも左右確認をしながら横断しているが、登校班の列の途中で車が通過するなど、危険。	【交通防災課】横断歩道をR3.3月に設置しました。（要望書では桜路区の正面入口交差点付近への設置でしたが安全性を高めるため、道路東側に設置しています。）
22	合志南小	20 豊岡2526-9付近	歩道の幅が狭く、車の交通量が多い。	【合志南小】登下校時、左右確認を必ず行い、横断するように指導します
23	南ヶ丘小	1 幾久富1909-528	横断歩道は整備されくっきりと表示されている。通学路には使用していない。	従来通り、通学路として使用しません。
24	南ヶ丘小	2 幾久富1909番48	六叉路になっており、交通量も多い。	従来通り、通学路として使用しません。
25	南ヶ丘小	3 幾久富1656-33	交通量が多いため、危険箇所であることは理解されている。	従来通り、通学路として使用しません。
26	南ヶ丘小	4 幾久富 県道49号	道路が狭く、交通量が多い。	【県土木事務所】路側のカラー化については、令和3年度補正予算を要求中です。予算化され次第対策工事を実施予定です。
27	南ヶ丘小	5 幾久富 県道49号	十分な路側帯もなく、危険である。	【県土木事務所】路側のカラー化については、令和3年度補正予算を要求中です。予算化され次第対策工事を実施予定です。
28	南ヶ丘小	6 幾久富1866-1116	児童の通学路になっているが、青色の路側帯から渡る時が危ない。横断歩道の色も薄くなってきている。	【交通防災課】横断指導線を活用してください 【建設課】横断指導線・外側線等の引き直しを行います。
29	合志中	1 幾久富1337付近	道幅が狭く、左側の路側帯、右側の歩道も狭い。	【合志中】可能な限り、路側帯の中で左右確認、通行するよう指導を継続します。

①合志中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
30	合志中	2 竹迫1913付近	変則四叉路で交通量が多い。	【交通防災課】横断旗設置（合志小2と同様）
31	合志中	3 栄3429-3付近	信号機がなく、交通量が多い。一時停止する車両が横断歩道内に侵入する。	【交通防災課】信号機が設置済みです。
32	合志中	4 合志中裏門西の交差点を南に進んだ先の坂道付近	雨風の後、草木や竹が散乱したり、垂れ下がったりして通行の妨げとなり、非常に危険である。	【建設課】樹木の伐採は対応済みです。
33	合志中	5 豊岡2364-1付近	登下校時は小学生と中学生が横断歩道を渡ることが多く、交通量も多いため危険な状況である。 【上群中林線（豊岡工区）】	【建設課】歩道等整備改良計画を予定しています。 【上群中林線（豊岡工区）歩道等整備事業】 【合志中】定期的な見回りと、歩行者が優先であることを継続して指導していきます。
34	合志中	6 下群納骨堂及び自衛隊自動車教習所付近	信号機が新たに設置された。信号を渡った後の歩道が狭い。	【建設課】歩道溜まりを整備予定です。
35	合志中	7 豊岡1857付近	片側にしか歩道がなく、路側帯が狭い。	【合志中】自転車通学について、原則して後続の車両に気を付けて通行するよう指導を継続します。
36	合志中	8 幾久富1866-1116付近	歩道が狭く、小学生の通行と重なるため危険な状況。	【建設課】横断指導線・外側線等の引き直しを行いました。
37	合志中	9 幾久富1600-7付近 （合志工業団地協同組合付近）～ 豊岡2224-62付近 （本多商店付近）	街灯が少なく、危険。 雨風の後、草木や竹が散乱したり垂れ下がって通行の危険。	【建設課】歩道の樹木については、県の対応になります。 【交通防災課】防犯灯が切れている個所について修繕を行います。

①合志中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	
38	合志中	10	ヴィーブル横の坂（食奏うえの付近）	雨天時は土砂が崩れる危険性がある。時期によって草木が伸びきっていることがある。	【建設課】駐車場の状況等も踏まえ、県で検討します。
39	合志中	11	合志中裏門前	合志中の裏門前の歩道のブロックが途切れている。	車の出入りのため、門の前はブロックを設置していません。
40	合志中	12	豊岡2502-2 付近	雑草や竹などが生い茂り道がとても狭い。	【建設課】県道になりますので木の伐採については県が対応しています。
41	合志中	13	番地なし とよおか保育園付近	信号のない交差点で抜け道として使う車も多い。片道にしか歩道がなく、斜め横断の生徒も多い。	【交通防災課】横断歩道が消えていますので警察署へ要望します。
42	合志中	14	番地なし JT付近	交差点の歩道と車道の境が曖昧になっている。自転車が道からはみ出している時がある。	【建設課】線の引き直しを行いました。歩道に停止線を引くことはできません。 【合志中】十分注意して通行するよう指導します。

②西合志中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
1	第一小	1 辻久保3829番地付近	歩道も狭く、自動車の通行量が多く、横断する時に危険を感じる。	【北合志警察署】横断歩道の塗りなおしを行います。
2	中央小	1 野々島5033付近 (東支線2号線)	Yショップとガソリンスタンドの間の坂道をスピード出している車がある。	【県土木事務所】県道は歩道設置工事実施中、3月竣工予定です。市道では路側線等の線の引き直しを来年度以降対応予定です
3	中央小	2 野々島3145-1 付近	大雨の時に、水が溢れる。	アスファルト舗装済です。
4	中央小	3 野々島4414-17 (若原線)	「介護老人保健施設 有隣」への車の出入りが多い。	【建設課】有隣からの出入り口の道路にラバーポール設置を来年度以降検討します。
5	中央小	4 御代志2091-63 付近	歩道の向かい側から通学する子ども達は、道路を横切って、横断している。	【中央小】登下校時、左右確認を必ず行って横断するように指導します。
6	中央小	5 野々島4787-18 付近	過去に自動車との接触事故があった。見通しのある交差点ではあるが、スピードを出す車が多い。	【中央小】登下校時、左右確認を必ず行って横断するように指導します。
7	中央小	6 野々島3321	カーブになって見通しが悪い。歩道がない。車のスピードが出ている	【建設課】路側線の引き直しを検討します。 【交通防災課】関係者と協議のうえ車両への注意喚起として路面標示を検討いたします。
8	中央小	7 野々島4832	横断歩道がない	【交通防災課】要望箇所は交差点の東西を横断するための横断歩道と解釈いたします。関係機関と協議いたします。

②西合志中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
9	中央小	8 野々島4393	左右の見通しが悪い。カーブミラーもないため、道路を渡りづらい。	【交通防災課】 要望箇所交差点の視認性は確保できていると考えますので、現状でのご対応をお願いいたします。
10	中央小	9 御代志1373 大池神社付近	見通しが悪い。	【交通防災課】 関係者と協議のうえ車両への注意喚起として路面標示を検討いたします。
11	中央小	10 御代志2091-243 進学塾ウィル若原教室付近交差点	車の通行が多く、横断しにくい	【交通防災課】 横断旗の設置を予定しています。 【中央小】 登下校時は特に左右確認を徹底して横断するように指導します。
12	中央小	11 御代志2086-134	ひまわり公園角の十字路が見通しが悪い	【交通防災課】 カーブミラーも設置されており現状でのご対応をお願いいたします。 【中央小】 児童の登下校時の安全確認と見守りを徹底します。
13	西中	1 御代志1661-324	左右を確認しても見えづらい。	【交通防災課】 現地を確認します。
14	西中	2 野々島4382 西合志中央小の正門前	車がスピードを出して危険	【建設課】 県へ要望します。 【交通防災課】 横断歩道の看板の向きを修繕します。
15	西中	3 野々島4393-1 西合志中の正門前	車がスピードを出して危険	【西中】 生徒への交通マナーの徹底を指導します。
16	西中	4 御代志2066-192 ひまわり公園入口のカーブ（十字路）	7月上旬に自動車と自転車の事故があり危険	【交通防災課】 路面標示（十字マーク）を検討します。

②西合志中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
17	西中	5 大池神社からの三菱裏のカーブ ミラー	カーブミラーが見えない	【交通防災課】 角度の調整をします
18	西中	6 御代志997 三菱の裏	裏の川が氾濫する	【土地改良区】 現地確認を行います。
19	西中	7 合生4047-2 三陽の裏手の家	木が飛び出している	現地確認時には、木の飛び出しは確認されませんでした。
20	西中	8 御代志997 三菱の裏	道が暗い	【交通防災課】 区での設置をお願いいたします。防犯灯設置補助金のご活用をご検討ください。
21	西中	9 野々島5791 マツダ自動車前の道のくぼみ	水が溜まる	【建設課】 県へ要望していきます。
22	西中	10 野々島5135 オカベの看板の四つ角	生徒が車に巻き込まれそうになる	【建設課】 県へ要望していきます（外側線、カラー舗装など）
23	西中	11 野々島5135 オカベの看板の四つ角	朝の渋滞で横断歩道上に車が止まり、渡りにくいときがある	【西中】 十分安全確認をして通学するよう指導を徹底します。 【交通防災課】 市でも早朝パトロールを行っています。
24	西中	12 須屋2355-2 セブンイレブン木原野店	縁石が撤去されていない	【建設課】 県へ要望します。
25	西中	13 野々島5574-1 クラージュテニススクール前	冠水する	【建設課】 県へ要望します。

②西合志中校区

連番	学校		対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
26	西中	14	野々島5483-2 坂井幸吉商店前	敷地の壁が高く道路から人が見えない	【交通防災課】区からも以前要望がありましたが、視認性が確保されるため、現状でのご対応をお願いしています。
27	西中	15	周りが畑で番地はなし	北区から城に行く道に街灯がない	【交通防災課】区での設置をお願いいたします。防犯灯設置補助金のご活用をご検討ください。

③西合志南中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
1	西南小	1 須屋1833-15付近	たけうち歯科医院前道路の向かい側登り道（西南小への上がり口）の赤いポールが破損している。	【建設課】対応済です。
2	西南小	2 須屋1931-10付近	国道387号沿いほっともっと（南須屋）横から入った最初の交差点ミラーが見えづらい。	【交通防災課】修繕します
3	西南小	3 須屋1425-1付近	ナカシマセブクリニック前から東方面の道路が狭く、また、カーブしており、更にミラーも見にくく危険	【交通防災課】角度調整を行いました。
4	西南小	4 的場の点滅信号から南方面に入った柿の木十字路（須屋403-8）付近	朝の時間帯制限を守らず進入してくる車が多く、道も狭いため登校児童が危険	【交通防災課】警察署へパトロールを依頼します。 【建設課】外側線の引き直しを検討します。
5	西東小	1 須屋1458-101付近	二条通りを横断する児童が多いが、スピードを出す車が多く、横断歩道の数が少ないため朝の時間が危険。	【交通防災課】区より通行車両のスピード抑制が出来ないか要望があっており、警察署へ30キロ速度規制標示の増設要望を出しています。
6	西東小	2 須屋1459-3付近	二条通りから高速横に出る際、一旦停止だが守らず横断歩道を超えて緩める車が多い。止まる車が少なくないうえに、横断歩道が消えている。	【交通防災課】警察署へ要望しています。
7	西東小	3 須屋1505-4付近	歩道に草木がはみ出ている、それを避けるために児童が縁石に乗ったり、車道に出て歩いている。草木が生い茂り暗いため、不審者など出ないか心配。	【建設課】対応済です。
8	西東小	4 須屋2972-15付近（新開線）	高速道路方面より抜け道として通行している車が多く、スピードも出ているため、通学時などに危険を感じる。	【建設課】外側線の検討します。【西合市東小学校4】
9	西東小	5 須屋2903-12付近	スピードを出して大きく膨らんで曲がりながら通行する車が多く危険。	【交通防災課】交差点部に区画線表示を施工しました。

③西合志南中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
10	西東小	6 須屋2972-108付近	車がスピードを出して走行している。交通量が多く、過去に交通事故も発生している。	【建設課】 カラー舗装を検討します。
11	西東小	7 須屋2972-84付近	交差点の見通しが悪い。交通量が多い。	【交通防災課】 現地調査を行います。
12	西東小	8 須屋2982-141付近	一時停止を無視して飛び出す車がある。カーブになっているが、対向車を確認せずに右折する車がいる。	【交通防災課】 現地調査を行います。
13	西東小	9 須屋1769-1付近	さくら公園から横断歩道のない場所を通行。カーブミラーも小さく、くすんでいる。	【交通防災課】 横断歩道の新設については警察署と市で現地調査を実施済みです。 カーブミラーを確認
14	西東小	10 須屋1635-204付近	車がスピードを出して走行している。	【西東小】 左右確認を十分に行うよう、安全指導を徹底します。
15	西東小	11 須屋2972-67付近	変則四差路のため車が見えにくい。	【交通防災課】 カーブミラーを調整します。
16	西東小	12 須屋2895-6付近	車止めの横を減速せず通り抜けるバイクが多く、児童と接触しかける事案が起きている。	【交通防災課】 道路管理者と協議し注意喚起表示等を検討します。
17	西東小	13 須屋2893-9付近	横断歩道の白線が薄れ消えかけている。	【交通防災課】 警察署へ横断歩道の引直し要望を行います。
18	西東小	14 須屋2675-5付近	左右から来る車がカーブミラーに映らず見えづらい。	【交通防災課】 現地の確認を行います。
19	西東小	15 須屋2675-5付近	集中豪雨に時、子供の太ももから腰あたりまで道路が冠水。小降りになると凄い勢いでその水が調整池まで流れる。下校時間と重なれば下校できないし危険。	【下水道課】 令和3年度から令和6年度までの4年間で工事を完了し、令和6年度中に供用開始を目指して進めているところです。

③西合志南中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
20	西東小	16 須屋2860-1付近	自動販売機が陰になり、左右確認しづらい。	【交通防災課】横断歩道にストップマークの設置を検討します
21	西東小	17 須屋2583-3付近	朝の通学時に車の交通量が多く危険。	【建設課】外側線の検討します。
22	西東小	18 須屋2948付近	くすんでいて見えにくい。児童が来ていないかなどの確認もしづらい。	【交通防災課】随時修繕します。
23	西東小	19 須屋2948付近	雨の日、正門前に大きな水溜まりができる。車が通りすぎる際、水を跳ね上げるため、かなり濡れる。	【建設課】合材補修を行いましたので様子見をお願いします。
24	西東小	20 須屋2862-5付近 (黒石新開線)	朝の通学時、夕方、共に車の交通量が大変多く渋滞している。学校に行くには渡るしかないが、横断歩道もない為とても危険。	【交通防災課】関係機関と現地確認しました。 【建設課】横断指導線と外側線の引き直しを行いました。
25	西東小	21 須屋2916付近	ミラーはあるが、小学校方面の道がカーブになっており、見通しが悪い。スピードが出ている車も多い。	【建設課】ブルーライン等を検討します。
26	西東小	22 須屋3680付近	ブルーラインで交差点であることを強調しているが、一旦停止の標識がないので交差点で交わる双方の車が止まらずに侵入してしまう。何度も事故が起きている。双方の道幅が同じくらいな為、優先道路を走っている感覚になる。	【交通防災課】令和4年度に区画線設置を予定しています。
27	西東小	23 須屋3547付近	みずき台テニスコート南側の歩道の植栽が生い茂って通りづらい。	【建設課】定期的に伐採してます。 こまめに見廻りし確認します。
28	西東小	24 須屋3746付近	プラザ通りで、車がスピードを出して走行している。カーブミラーや一旦停止、通学路の標識が何もない。	【西東小】登校時、左右確認を必ず行い注意して登校するよう指導する。
29	西南中	1 須屋3673	みずき台千々岩歯科付近。道路は狭いが、登下校の時間帯の交通量が非常に多い。	【西南中】歩道内で歩行者がいる場合は、自転車は押して歩き、お互いに交通マナーを守って安全に登校するよう指導します。

③西合志南中校区

連番	学校		対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
30	西南中	2	須屋 2 8 6 3 - 3	セブンイレブン合志西南中入口店付近。信号機、横断歩道は設置してあるが、自動車同士の事故も多く、道の横断が危険。	【西南中】信号を守り、安全に注意して横断するよう指導します

④合志楓の森中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
1	楓の森小	1 栄付近 (鶴の森交差点)	横断歩道の幅が狭い	【交通防災課】交差点部の白線引き直し及び歩行者たまりにカラー舗装を設置しました。
2	楓の森小	2 豊岡2000-111 付近	歩道を横断する車が多い	【交通防災課・建設課】コンビニ南側のT字路に横断指導線を施工しました。
3	楓の森小	3 豊岡1900-96付 近	車と児童がすれすれで通行している。青信号が短い	【建設課】今年度ポール設置を発注済です。交差点の改良を予定してます。
4	楓の森小	4 豊岡2000-158 付近	歩道が無い	【建設課】今後設置計画策定中。歩道整備予定です。
5	楓の森小	5 合志市栄付近	通学路に使用している道路が狭い	【交通防災課】スピード規制について、警察署と協議します。
6	楓の森小	6 合志市栄3794-1 13付近	ゴミステーションのある交差点	【楓の森小】登下校時は、左右確認を徹底して横断するよう指導します。
7	楓の森小	7 合志市須屋2695- 823付近	表示はあるものの、どこを通過して良いのかわかりづらい。	【交通防災課】緑色の横断指導線は車の運転手などから道路を横断する歩行者の視認性を高める為設置しているものです。道路を横断するときは横断指導線のご活用をお願いいたします。
8	楓の森小	8 合志市須屋2695- 701付近	交通量の多い交差点で住宅街の中ではあるが、スピードを出してくる車が多い。	【交通防災課】区からの要望もあっています。スピード規制について警察署と協議します。

④合志楓の森中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
9	楓の森小	9 御代志1856-1～2049 (御代志植木線)	歩道がないため歩行者も自転車も危険。	【交通防災課】居酒屋ふるしょう前にR3.3月に横断歩道が新設されました。区からも横断歩道を増やすよう要望がありますので関係機関と協議を行います。 【建設課】ブルーライン等の設置を検討します。
10	楓の森小	10 御代志1856-1～1917-8	住宅地の中を通り抜けるトラックや乗用車が多い。カーブにより見通しが悪い。	【建設課】歩行者のために徐行の文字を書く、外側線の設置等を検討します。
11	楓の森小	11 御代志1736-4～1917-8 【御代志木原野線】	国道からの通り抜け道路に利用されスピードを出した車が多い。雨天時は冠水する。	【建設課】歩道等整備改良工事を実施中です。 【御代志木原野線歩道等整備事業】
12	楓の森小	12 御代志1739-7～1736-4	歩道がなく危険	【土地区画整理室】すき家南側の道路（御代志木原野線）については、御代志土地区画整理事業及び建設課道路拡幅工事に伴い、片側1車線（計2車線）と片側歩道の整備を予定しております。 課題である雨水対策については、道路両側に側溝を整備する予定です。
13	楓の森小	13 熊本再春荘医療センター 前の歩道付近	道路脇フェンスに巻き付いた草。	【建設課】除草作業のこまめな実施をします。
14	楓の森小	14 九州沖縄農研入口～熊本 高専駅向かい側付近	雨天時に水が溜まる。	【県土木事務所】令和4年度に予算を要求中です。予算化され次第、対策工事を実施予定です。
15	楓の森小	15 御代志1810-5～1838-12	通行量が多く危険	【北合志警察署】パトロール依頼を行いました。

④合志楓の森中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
16	楓の森小	16	須屋2662 踏切と交差点が混在し危険。	<p>【土地区画整理室】 現在合志市が進めている御代志土地区画整理事業に伴い、熊本電鉄の軌道の移設及び、合志市道のクランク交差点解消のための道路改良工事を行う予定です。 (別添図参照) 工事については今年度から着工しており、令和4年度末の完了を目指しております。 工事中の通学路の安全確保については、仮設歩道等を設置するなどの対策を行う予定です。</p>
17	楓の森小	17	再春医療センター職員駐車場入り口～楓の森小学校までの歩道 車道と歩道の上に縁石がなく危険	【建設課】 路側線等引く対応をします
18	楓の森小	18	再開発による道路全域について 道路拡幅後の懸念（安全性は高まると思われるが、交通量が増えることで危険になる部分もあるのではないか）	【建設課】 改良計画の中で安全確認したうえで進め、今後経過をみて検討します。
19	楓の森小	19	ルーロ合志～ファミリーマート付近 横断歩道のみで危険	【建設課】 今年度対応済です。
20	楓の森中	1	合志市栄1793付近 再春医療センター前～学校 歩道と車道の上に何も無い	【建設課】 外側線等の引き直しを行いました。

④合志楓の森中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	
21	楓の森中	2	合志市須屋2695地付近 ソーラーパネル近く	歩道がなく、通勤の車の通行量も多いため大変危険。ファミマから西沖住宅への抜け道になっている。先日は大型トラックがLAWSON方面から何台もきて離合が難しく渋滞がおきていた。	【交通防災課】 関係機関と協議を行います。
22	楓の森中	3	合志市須屋2695-651 付近 中川シロアリ研究所近くの交差点	グリーン色の道路(横断歩道)を渡ろうとする児童や生徒を避けようと車が道路中央を走っている。また、住宅に隠れて子供たちが見えにくく、大変危険。 また、中川シロアリ研究所の車が道路にはみ出して駐車してあるから危ない。	【交通防災課】 区域内の交通安全対策は関係機関や地域住民と協議のうえ行っており、ご要望箇所も令和2年度に設置されました。現在のところ移設は予定しておりませんが必要性に応じた柔軟な対応をすべきと考えますので現地立ち合いなど含めて随時ご相談ください。 【楓の森小】 十分に注意するよう安全指導を行います。
23	楓の森中	4	合志市豊岡1900付近 バイク屋(アクセル)～ 黒石原コミュニティセンター	通り抜けの車が多い	【建設課】 安全対策の要検討→合同点検へ（交通防災と再度協議）
24	楓の森中	5	合志市栄3792付近 黒石原ハピフル公園～ HIシステック～ソー ラーパネル横横断歩道	生垣が死角となって登校時は車が見えない(車側も歩行者が見えない)。ダンプカーの往来あり、時間帯によっては道幅狭い為巻き込みの危険あり	【交通防災課】 関係機関と協議を行います。

④合志楓の森中校区

連番	学校	対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
25	楓の森中	6	合志市豊岡2000付近 学べる広場交差点～北側道路 信号待ちをする場所が狭く、歩行者信号も青が短い。通勤時間帯と通学時間が重なっており、右折車両が右折できず、後続直進車も止めている。そのため、赤信号になっているのに交差点へ猛スピードで突っ込んでくる車が多い。歩道が未整備。水たまりもできる。 【建山・黒石原線他1路線】	【建設課】 歩道等整備改良事業を実施中です。 【建山・黒石原線他1路線歩道等整備事業】
26	楓の森中	7	合志市須屋2000付近 笹原交差点 4方向から車が交差し、危険。方向によっては見通しも悪く、事故も実際多い所である。	【交通防災課】 関係機関と協議します。
27	楓の森中	8	合志市豊岡2000付近 コーポラスたかき前道路、レンガの家住宅地の脇道 合志市豊岡コーポラスたかき前道路、レンガの家住宅地の脇道から出てくる車や歩行者、死角になっていて危険。	【交通防災課】 現地確認します。
28	楓の森中	9	合志市豊岡1900付近 三角公園（自衛隊入口）交差点 学校までの細い通学路 見通しが悪く事故が多い。	【楓の森中】 生徒へ安全指導を行います
29	楓の森中	10	合志市豊岡2000付近 デイリー横の道 デイリー出入り口 コンビニの横の道へ信号に合わせて車が入り出している。	【楓の森中】 生徒へ安全指導を行います
30	楓の森中	11	合志市栄3793付近 学校前ローソン付近 学校前が大雨で冠水	【建設課】 対応は適宜行っております。
31	楓の森中	12	合志市栄3793付近 楓の森中学校前の道路で、道路わきに縁石近くに段差がある場所 道路脇に段差有り。カラーコーンは置いてあるが、ハンドルを取られて縁石を乗り越え 学校側へ車が突っ込む可能性。	【建設課】 対応済です

④合志楓の森中校区

連番	学校		対応箇所	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容
32	楓の森中	13	合志市御代志1733付近 すき家からの直線道路	交通量は多いし、スピードが出ている車も多いし心配。	<p>【土地区画整理室】</p> <p>現在合志市が進めている御代志土地区画整理事業に伴い、国道387号の改良工事を行う計画としております。改良後は、国道両側に幅員3.5mの歩道を整備する予定です。改良工事については熊本県が施行者となり、令和4年度から順次行っていく予定です。工事のスケジュール等詳細が決定し次第、改めて学校及び地域住民に対しお知らせさせていただきます。</p>