

①合志中校区

連番	学校	対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
1	合志小	1	竹迫1958山隈酒店付近交差点	県道 一時停止や横断歩道の表示はあるが、スピードを出したまま減速しない車が多い。街路樹等で見通しが悪く、車から歩行者が見えづらい。道が狭く、車と歩行者が近く傘をさす雨の日は特に危険。	【学校教育課】 ・全校集会の中で教頭及び生徒指導担当者より交差点を渡る際には立ち止まって前後左右を確認し、渡る指導を徹底しました。 【建設課】 ・建物の死角から飛び出し防止用ガードパイプを設置しました。 ・交差点部カラー舗装の再施工を要望しました。 【交通安全課】 ・交差点の渡る場所を真ん中に誘導するよう歩道にストップマーク表示を行いました。 ・交差点北東側の横断歩道の所にあるカーブミラーをワイド型に変更しました。 ・注意喚起の看板をカーブミラーに設置しました。 【熊本県】 注意喚起のため、カラー舗装の塗直しを行いました。	○	○
2	合志小	2	竹迫902-1付近	市道 横断歩道が消えている。合志小児童が登下校で通るので横断歩道の引き直しをして欲しい。	【交通安全課】 警察署で横断歩道の引き直しを行いました。	○	
3	合志小	3	竹迫日吉神社東側道路	市道 神社の通りはスピードを出した車が多く通行する。歩道も狭く、坂道のところは見通しも悪い。歩道を整備したり飛び出しの注意喚起を行う、カーブミラーによる見通しの改善等の対策をして欲しい。	【交通安全課】 カーブミラーの角度を調整し、見通しを改善しました。	○	
4	合志小	4	合志市豊岡150-1付近	市道 令和4年6月に交通事故発生。3と同一の道路。歩道を整備する、または飛び出しの注意喚起を行う、カーブミラーによる見通しの改善等の対策をして欲しい。	【交通安全課】 カーブミラーの角度を調整し、見通しを改善しました。	○	
5	合志南小	1	豊岡2224-62付近 本多商店前交差点	県道 スピードを出す車が多い為、歩行者や自転車が横断する際、右折左折する車と接触する危険性がある。	【交通安全課】 道路に対しこれ以上の対策は困難なため、左右の安全を十分に確認し横断していただきますようお願いします。	無	
6	合志南小	2	幾久富1758-11南群コミュニティ センター付近交差点	市道 変則交差点で、見通しが悪いが、スピードを落とさず通行する車が多く、交通量自体も多い。	【交通安全課】 カラー舗装、30km規制、カーブミラーの設置等可能な限り交通安全対策を行っております。道路に対しこれ以上の対策は困難なため、安全に十分注意し通行いただきますようお願いします。	無	
7	合志南小	3	幾久富1906-4ランドリー合志南 店北側道路	県道 自転車、歩行者、車両のいずれも多い。通学の際、信号機に向かう歩道が狭く、とても危険である。東側道路の拡幅及び整備を要望する。	【交通安全課】 歩道が途切れて狭くなる場所については通学路に使用せず反対側の歩道を利用していただきますようお願いします。該当箇所については熊本県へ歩道整備の要望を継続して行っております。	無	
8	合志南小	4	合志市豊岡2224-32付近交差点 (新消防署建設地前付近)	市道 車の交通量が多く、スピードもでているので歩行のタイミングがとれない。車両進入時間指定の規制標識があるが、進入してくる車がある。横断歩道を渡らない歩行者も多い。押しボタン式の歩行者用信号機を設置して欲しい。	【学校教育課】 短い距離に連続した信号機設置は困難なため安全に配慮し横断していただきますようお願いします。	無	○

①合志中校区

連番	学校		対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
9	合志南小	5	下群酒井商店前	市道	歩道がなく、通勤時の抜け道になっているため、車の通りが多くスピードを出している。見通しが悪い。注意喚起の看板を設置して欲しい。	【交通防災課】 注意喚起看板を設置しました。のぼり旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。	○	
10	合志南小	6	合志市豊岡2139-3付近交差点	市道	信号機が設置されているが、中学生の通学路と重なり、自転車が多く通行しにくい。	【学校教育課】 中学校より自転車通学者に歩行者を優先し運転するよう指導しております。 【建設課】 信号待ちの歩行者のために用地を取得し歩行者溜まりを設置する予定です。	△	○
11	合志南小	7	合志市豊岡2344-6付近	市道	通勤時の抜け道になっているため、車の通りが多くスピードを出している。歩道が片側しかなく、路側帯も狭い。	【建設課】 歩道のある側を通行いただくようお願いします。	無	
12	合志南小	8	合志市豊岡2217-58付近	市道	横断歩道ができたが、スピードを出したまま通る自動車、自転車がが多い。	【学校教育課】 左右の安全を確認し横断していただきますようお願いします。	無	
13	合志南小	9	合志市豊岡2000-1371付近	市道	通学路がとても狭い為登校時には、中学生の自転車や通勤の車でとても混雑している。	【学校教育課】 歩道の拡幅は困難なため、小学校より児童へ信号待ちの際は一列に並んで車道へはみ出さないよう交通安全指導を行っております。	無	
14	合志南小	10	合志市豊岡2000-1199付近 (笹原公民館付近)	市道	旧ボブラから北公園に行く途中の十字路が、交通量多い。信号機の設置を希望する。	【交通防災課】 以前地域からの要望もあった箇所ですが、信号機を設置する用地がないため、カラー舗装等の対策を行っています。現状でのご対応をお願いいたします。横断旗等必要な場合は交通防災課へご連絡ください。 【警察】 信号を設置することは難しい場所です。安全に配慮し通行をお願いします。	無	○
15	合志南小	11	合志市豊岡2077-2477付近 (新生堂薬局すずかけ台店前)	市道	迂回先まで歩道がなく、交通量が多いため危険である。薬局の前に横断歩道がないため、横断歩道の場所まで迂回する必要がある。横断歩道の設置を希望する。	【交通防災課】 地域要望に伴い近くに横断指導線を設置していますので、横断指導線をご利用ください。要望箇所は見通しが悪いことから横断帯の設置が出来ませんのでご理解をお願いいたします。 【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点であり横断歩道の設置はできません。	無	○
16	合志南小	12	合志市豊岡2526-14付近	県道	通学路は小中学生で混雑する。スクランブル交差点になって、斜めに来る自転車が危ない。マナーの悪いドライバーが多い。警察へ交通取締りを要望する。	【交通防災課】 市で早朝パトロールを継続して実施します。警察署もパトロールを定期的に実施しています。 【熊本県】 スクランブル交差点には注意喚起・進入防止として、青枠を設置しました。また、スクランブル交差点の南側では、路側の拡幅や右折レーン設置事業に着手しています。	△	○
17	南ヶ丘小	1	合志市幾久富1909-48付近マル キョウ近くの六叉路	県道	六叉路になっており、交通量も多い。横断には適せず、危険箇所であることは理解されている。しかし、児童にとって日頃の生活道路であり、横断する際、大変危険である。横断歩道の色が消えかかっているのではっきりして欲しい。	【交通防災課】 警察署で横断歩道の引き直しを行いました。	○	

①合志中校区

連番	学校		対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
18	南ヶ丘小	2	合志市幾久富1909-528コープ前の横断歩道	県道	横断歩道は整備されくっきりと表示されている。通学路には使用していない。通学路として使用したいという要望が年々増えてきている。	【学校教育課】 子どもたちの安全を考慮し横断は信号機のある東側の横断歩道より行っていただきますようお願いします。	無	
19	南ヶ丘小	3	合志市幾久富1909-164付近西松屋前の横断歩道	市道	横断歩道が整備されているが、半分だけがくっきりと表示されている。通学路として使用しており、半分か消えかかっているのではっきりさせて欲しい。	【交通防災課】 半分か消えかかっていることを確認しました。カラー舗装もある為、市で引き直しを行いました。	○	
20	南ヶ丘小	4	合志市幾久富1866-74付近コスモス前の交差点	市道	信号機が横断歩道が整備されているが、横断歩道の線がうすく消えかかっている。近くの側溝が削られ老朽化し、穴があいて段差が見られる。白線が消えかかっているのではっきりさせて欲しい。また、歩道も狭く側溝でけがをした低学年児童がおり、修理して欲しい。	【交通防災課】 横断歩道4か所のうち3か所が薄く消えかかっていることを確認。引き直しを警察署に要望しました。 【建設課】 側溝の補修は完了しました。	△	
21	南ヶ丘小	5	合志市幾久富1866-111付近魚雷前スクランブル交差点	市道	通学路として使用しており、朝から交通量も多く、スクランブル内で右折しようとする全ての車が右折しきれずに、赤になって右折してしまう車がいる状況である。横断歩道の信号が青に変わり児童が渡る時に、右折車とぶつかりそうになり大変危険である。時差式信号か右折を示す信号をつけて欲しい。	【交通防災課】 右折のみの信号は右折レーンのある道路でないと設置できません。横断の際は、交差点内で滞留している車がはけるまで横断を待つよう、児童へのご指導をお願いいたします。 【学校教育課】 学校より児童へ交通安全指導を行っております。	無	
22	合志中	1	合志市幾久富1337付近	市道	道幅が狭く、左側の路側帯、右側の歩道も狭い。注意喚起の看板設置して欲しい。	【交通防災課】 当該交差点のカーブミラー支柱に注意喚起の看板を検討します。	×	
23	合志中	2	合志市竹迫1913付近	市道	変則四叉路で交通量が多い。交通量が多く、信号機がなく、自動車譲り合っているため混雑することがある。ガードレールの設置、歩道の整備	【建設課】 ラバーポールを追加設置します。	△	
24	合志中	3	合志中裏門西の交差点を南に進んだ先の坂道付近	市道	雨風の後には、草木や竹が散乱したり、垂れ下がったりして通行の妨げとなる。定期的な見回り、草木や竹の除去をして欲しい。	【建設課】 定期的に見回りを行っています。	○	
25	合志中	4	合志市豊岡2344-6森のたまさん付近	市道	登下校時は小学生と中学生が横断歩道を渡ることが多く、交通量も多いため危険な状況である。歩道、路側帯が狭く、登下校中に自転車と小学生がすれ違いになることがよくある。標識の設置や路側帯の拡張を要望する。	【建設課】 改良工事を計画しています。	△	○
26	合志中	5	下群納骨堂及び自衛隊自動車教習所付近	市道	信号機ができたことで安全に横断できるようになったが、信号を渡った後の歩道が狭いため、生徒が車道にはみ出してしまふことがあり、大変危険である。朝夕は交通量も多く、車両の通行の妨げにもなってしまう。歩道の拡張を要望する。	【建設課】 現時点では歩道拡張の予定はありません。学校より生徒への安全指導をお願い致します。 【学校教育課】 学校より生徒へ交通安全指導を行っております。	無	○
27	合志中	6	合志市豊岡2523-2優喜塾付近	県道	片側にしか歩道がなく、路側帯が狭い。合志南小付近の坂道を下ってくる生徒が多く、スピードが出た状態で通行している。信号待ちしている車両が多く、横をすり抜けて通行しており危険な状況。両側に民家があるため、道路の拡張や歩道の設置は困難である。ガードポール等の設置を要望する。	【建設課】 県へ改良の要望済みです。 【熊本県】 安全に通行できるよう路側の拡張や右折レーン設置事業に着手しています。	△	○

①合志中校区

連番	学校		対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
28	合志中	7	合志市幾久富1866-1116 付近	市道	歩道が狭く、小学生の通行と重なるため危険な状況。小中学生の通学路になっているが、スクランブル交差点付近なので、車両の渋滞が多く危険な状況。歩道の拡張を要望する。	【学校教育課】 学校より中学生の自転車交通マナー（歩行者優先等）について指導を徹底しております。	無	
29	合志中	8	合志市幾久富1600-7付近 (合志工業団地協同組合付近) ～ 合志市豊岡2224-62付近 (本多商店付近)	県道	街灯が少なく、危険。 雨風の後に、草木や竹が散乱したり垂れ下がっていて通行の危険。下校時暗い中で通行する際は、草木が見えづらく危険である。人通りも少ないため、街灯の必要性を感じる。街灯の増設 草木や竹の伐採、除去	【建設課】 歩車道に倒れ掛かる竹林・雑木林については、道路管理者（熊本県）として対応可能な範囲での改善措置を図るよう県に要請しています。 【交通防災課】 防犯灯は風倒木により断線している状況です。現況での復旧以外の方法を検討しています。	×	
30	合志中	9	合志中裏門前	県道	門を出てから自転車に乗っているのだが、中にはブロックがないため車道にはみ出してしまいう生徒がおり、危険な状況である。車両が入り込んでくる可能性も考えられる。歩道のブロックの増設。	【学校教育課】 前年の回答と同様、緊急車両の進入等を考慮し学校の出入口をブロックで塞ぐことはできません。学校より生徒への安全指導を徹底していただきますようお願いいたします。	無	
31	合志中	10	合志市豊岡2502-2 付近	県道	雑草や竹などが生い茂り道がとても狭い。草などを刈り、圧迫感をなくしてほしい。	【建設課】 県にて対応済みです。	○	
32	合志中	11	JTとよおか保育園の間の道路付近	市道	信号のない交差点で抜け道として使う車も多い。片道にしか歩道がなく、斜め横断の生徒も多い。大きな車道に農業用道路が重なっている。南小校区の生徒の通学路である。車道に停止線を引く。 生徒への指導を行う。	【交通防災課】 横断歩道及び停止線が消えかかっていることを確認しました。警察署へ引き直し要望をしました。	△	
33	合志中	12	JT付近	県道	交差点の歩道と車道の線が曖昧になっている。歩道の線が消えかかっている。自転車が道からはみ出している時がある。南小校区の生徒の通学路となっており、一斉下校時には信号待ちの生徒が非常に多い。歩道の舗装と歩道内に停止線を引く。	【建設課】 現地確認を行いました。現時点で歩道の表示がなされていることを確認しました。現状での対応をお願い致します。	無	

②西合志中校区

連番	学校		対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
1	第一小	1	合志市合生3804-10付近エヌエ スコオペレーション先交差点	市道	Y字の交差点付近の木や草が茂っており道の端を通りづらく児童の登下校に危険を生じている。道が狭く、児童が木や草をよける時に車が通ったらかなり危険であるので木や草を定期的に刈ってほしい。	【建設課】 伐採対応済みです。	○	
2	第一小	2	菊香園側御代志734-8付近	市道	排水路から大雨の時水があふれる。先日は、排水路に児童が落ちた。手前のほうには柵がしてあるが、その奥のほうには何の手立てもしてなかった。大雨の時はかなりの危険が予想される。排水路に蓋をしてほしい。	【建設課】 R5年度以降対応を検討します。特に大雨等の際は児童が水路に近づかないように学校で指導をお願いします。 【学校教育課】 学校より児童へ指導を行っております。	×	
3	第一小	3	エヌエスコオペレーションより第一 小学校へ向かう道路	市道	道路脇のU字溝に蓋がない。田んぼの周りには側溝が引かれているが、側溝の周りに草が生い茂り側溝が分からないところもあり、児童が間違っ入りこむ可能性が大きい。溝蓋の設置を要望。	【建設課】 田んぼ周辺はU字溝が布設しており、浚渫がし易いように蓋をかぶせることができません。児童へ近づかないように指導の徹底をお願いします。 【学校教育課】 学校より児童へ指導を行っております。	無	
4	第一小	4	辻久保交差点のローソン付近	県道	辻久保の交差点を2回、または3回横断して帰る児童がいるが、横断歩道を渡って、次の横断歩道を待つ場所がとても狭く、車に巻き込まれる可能性がある。また、横断歩道の塗装も消えかかっている。交通量の多い割には、児童の待つスペースが狭く、ラバーボールは立っているが巻き込みの可能性が大きい。横断歩道を新たに塗りなおしてほしい。また、ガードレールを設置してほしい。	【交通防災課】 横断歩道の引き直しについて警察署へ要望しました。また、歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。 【熊本県】 巻き込み防止の注意喚起として、ラバーボールを増設しました。 【警察】 交差点の塗直しを行います。	△	○
5	第一小	5	辻久保の交差点から植木方面 へ50mほど行ったあたり合志市 合生3951-8付近	県道	自宅の前に横断歩道がなく、横断歩道のある場所まで、かなり遠回りをして自宅に帰っている。辻久保の交差点の3か所の横断歩道を渡って下校している。また、個人の庭を通らせてもらって下校している。横断歩道を設置してほしい。	【交通防災課】 地域からの要望により県が横断指導線を設置しておりますので安全を十分に確認し横断していただきますようお願いいたします。	○	
6	第一小	6	辻久保の交差点から植木方面 へ100mほど行った交差点あた り。合志市合生4074付近	県道	児童の通学路に側溝があるが、側溝の蓋と蓋の隙間がある。辻久保の児童が通学してくる場所であり、隙間が大きく児童の足が入る大きさである。児童が足を取られたり、隙間に足を挟まれたりする危険性が高いにある。側溝の蓋と蓋の隙間を塞いでほしい。	【建設課】 1枚割れている側溝蓋を確認しました。県へ報告し対応完了しております。	○	
7	中央小	1	合志市野々島88付近	県道	草が歩道にせり出していて子どもが歩行する道幅が狭い。伐採してほしい。	【建設課】 8月中旬に県が伐採完了していることを確認しました。	○	
8	中央小	2	合志市御代志1254付近	市道	歩道がなく、交通量が多い。学校に向かって右側にしか歩道がない。	【学校教育課】 両側に歩道を設置するのは道路幅員上難しいため歩道のある側を利用し登下校いただきますようお願いいたします。 【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点になりますので横断歩道の設置はできません。	無	○

②西合志中校区

連番	学校	対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
9	中央小	3	合志市御代志1370付近	市道	横断歩道がない所を子どもが横断する。交通量が多く、車が曲がる時に巻き込まれる恐れがある。横断歩道の設置。 【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点になりますので横断歩道の設置はできません。 【建設課】 路面の注意喚起について検討します。	×	○
10	中央小	4	合志市御代志1371付近	市道	横断歩道がない所を子どもが横断する。交通量が多く、横断歩道がないので気をつけて渡る必要がある。左側に歩道がほしい。 【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点になりますので横断歩道の設置はできません。 【建設課】 路面の注意喚起について検討します。	×	○
11	中央小	5	合志市野々島3321	市道	台風の時などに竹木が倒れてくる。カーブになって見通しが悪い。倒木や竹を取り除いて欲しい。 【建設課】 定期的に伐採等を行っています。	○	
12	中央小	6	合志市野々島5438-3付近	市道	通学路に車を止める人があるので、歩行者が車道を通らねばならない。注意、連絡してほしい。 【学校教育課】 迷惑駐車はその場でないと対応が困難なため見つけた際は警察等にご相談いただけますようお願いいたします。	無	
13	中央小	7	合志市野々島2441-1付近	県道	帰りのバスを降りて、児童が弁天の駐車場を横切るのを見かけた。 【学校教育課】 学校より児童へ交通安全指導を行ってまいります。	無	
14	中央小	8	合志市野々島4832中央小学校付近	市道	雨や風が強い日、通学路に竹や木が倒れている。木や竹の剪定を行い、安全に通れるようにしてほしい。 【建設課】 定期的に伐採等を行っています。	○	
15	中央小	9	合志市御代志1661-7付近	市道	通勤、通学、ゴミ置き等が重なり、大変危険。パトロール(警察)してほしい。カーブミラーも見えづらい。 【交通防災課】 若原区ごみ置き場前交差点のごみ置き場の対面に設置されているカーブミラーは経年劣化により白濁を確認し、交換しました。	○	
16	中央小	10	合志市御代志2091-262付近	市道	カーブミラーが見えにくい。枝を切ってほしい。 【交通防災課】 カーブミラーの視認を妨げる枝はありませんでした。入違いで剪定されたものと思われます。	○	
17	中央小	11	進学塾ウィル〜花果果樹園	市道	ゾーン30に指定されているが30kmで走行している車は少ない。道路にハンブを設置すれば減速する車が増えると思う。 【交通防災課】 歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。 【警察】 特定の路線をゾーン30指定はできません。速度超過の車両については定期的に見回りを行います。	無	○
18	中央小	12	通称「さくら坂」歩道とは反対側の法面	市道	法面の造成を行っておりブロックで補強中だが、強度がどの程度あるのか心配なので安全確認を行ってほしい。雨が降ると崩れる可能性がある。 【学校教育課】 児童が通行する歩道とは反対側のため安全に配慮し通行していただきますようお願いいたします。	無	
19	西中	1	合志市野々島吉永農園南側道路	市道	通学路に使用している道路が狭い。カーブ辺りの道路は周りが竹藪で覆われ狭くなっている。歩道も無く車2台がすれ違う場合、歩行者や自転車は危険である。スクールゾーンの設置。標識や路面表示をして欲しい。 【交通防災課】 地域からの要望で30キロの速度規制要望を警察に行っています。のぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。	△	
20	西中	2	中学校テニスコート側の道路	市道	雨天時テニスコート横の竹林から道路に竹が何本か倒れこんでいる。その竹を避ける為に車がテニスコート側(歩行者がいる方)に寄って走行するので歩行者にとって大変危険である。竹林の整備、竹の伐採をして欲しい。 【建設課】 定期的に伐採等を行っています。	○	

②西合志中校区

連番	学校		対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
21	西中	3	ルーテルグラウンド南側合志市 野々島4393-193付近交差点	市道	地域の方がゴミを出す為にゴミ収集所前に車を停車している。ゴミ収集日に収集場前の道路や歩道に車が停車していて歩行者や自転車が危険である。ゴミ収集場前の道路を駐停車禁止にし、取り締まりをして欲しい。	【学校教育課】 ゴミ出しについて道路規制を行うことは難しいため、地域のゴミ出しのマナーを徹底していただきますようお願いします。	無	○

③西合志南中校区

連番	学校		対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
1	西南小	1	合志市須屋1833-15付近たけうち歯科医院前道路の向かい側登り道(西南小への上がり口)	市道	赤いボールが破損している。赤いボールは付け直してもらるか、ポール穴を埋めてほしい。	【建設課】 破損ポールは撤去のうえポール穴を補修済みです。	○	
2	西南小	2	合志市須屋1931-10付近国道387号沿い	市道	ほっともっと(上須屋)横から入った最初の交差点ミラーが見えづらい。ミラーが古いのであれば交換してほしい。角度の問題であれば調整してほしい。	【交通防災課】 ミラーが経年劣化、白けて見えにくいのでミラー交換を検討します。	×	
3	西南小	3	合志市須屋1425-1付近ナカシマセブンクリニック前から東方面の道路	市道	道路が狭く、カーブしており、更にミラーも見にくく危険。ミラーは角度の問題であれば、調整してほしい。スクールゾーンの表記(道路塗装)をしてほしい。	【交通防災課】 現地を確認しカーブミラーの視認性は確保されていることを確認いたしました。 【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点になりますので横断歩道の設置はできません。 【学校教育課】 道路に対し改良を施行することが難しい場所になりますので安全に十分注意して通行してください。	無	○
4	西南小	4	合志市須屋403-8付近的場の点滅信号から南方面に入った柿の木十字路	市道	朝の時間帯制限を守らず進入してくる車が多く、道も狭いため登校児童が危険。堀川方面から時間帯制限を守らず進入してくる車が多くどうかしてほしい。スクールゾーン表記(道路塗装)をしてほしい。	【交通防災課】 規制標識はあるものの道路標示が消えかかっています。警察に道路標示の引き直しを要請しました。	△	
5	西南小	5	合志市須屋295付近交通量の多い変則の交差点	市道	見通しが悪く、道路も狭い状況にある。横断歩道もしくは標識等の設置を希望する。	【交通防災課】 注意喚起看板の設置を検討します。 【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点になりますので横断歩道の設置はできません。 【学校教育課】 道路に対し改良を施行することが難しい場所になりますので安全に十分注意して通行してください。	△	○
6	西東小	1	合志市須屋3740付近	市道	アパートが建ったことや、少しカーブしていることで見通しが悪くなっており、車がかかり前まで出て停止しなければ左右の確認ができず、子供が横断できない。横断歩道の位置の変更、もしくは、手前に横断歩道があることの、表示をしてほしい。	【交通防災課】 正面にカーブミラーが設置され左右の安全確認が可能です。現状でのご対応をお願いいたします。 路面のひし形マークが消えているので警察署へ引き直しを要請しました。	△	
7	西東小	2	合志市須屋3673付近	市道	朝の通勤時間帯に、出勤の抜け道として利用する車の通行量が多い。道も狭く見通しも悪いが、スピードを出している車も多い為危険。通学時間帯だけ干々岩歯科交差点側からの進入を禁止、もしくは速度制限を付けてほしい。または、通学路看板をつけてほしい。	【交通防災課】 通行規制は迂回路が無く難しい為、注意喚起看板を設置しました。	○	

③西合志南中校区

連番	学校		対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
8	西東小	3	合志市須屋3773付近	市道	プラザ通りやマックスバリューに抜ける道でスピードを出している車が多く危険。速度制限や通学路の表示をしてほしい。	【交通防災課】 速度規制(40キロ以下)、横断歩道、◇マークがあります。のぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。	無	
9	西東小	4	合志市須屋2985-7付近	市道	朝の渋滞時に、天使園前の横断歩道側の信号が青に変わっても進入してくる車があり、児童と接触しそうになることがある。信号を時差式にする、もしくは右折レーンを作るなど渋滞緩和される対策をしてほしい。	【交通防災課】 横断の際は信号機が青であっても左右の安全を確認し横断するようご指導をお願いいたします。また、渋滞緩和の件につきましては警察署及び道路管理者と協議し、右折車両レーンの設置が出来ないか検討しましたが、用地が不足することから右折レーンの設置は困難という結果となりました。 北合志警察署へも同様のご要望がっており、信号機の待機時間の検証も行っていただきましたが、現状が最善であるとの回答をいただいております。何卒ご理解の程よろしくをお願いいたします。	無	
10	西東小	5	合志市須屋2675-5番地付近	市道	変則の三差路であり、ミラーはあるが角度が悪く見えづらい。ミラーの角度の変更を希望する。	【交通防災課】 カーブミラーの角度を調整致しました。令和5年度にミラーの取替えを行います。	○	○
11	西東小	6	合志市須屋2860-1付近	市道	アパートが建設され駐車場の道路沿いに倉庫のようなものが設置され交差道路が見えづらい。反応式の信号の設置。大きいミラーへの変更。	【交通防災課】 カーブミラーが設置されており、視認性は確保されていると考えます。現状でのご対応をお願いいたします。徐行、安全確認の上、走行をお願いします。	無	
12	西東小	7	合志市須屋2948付近	市道	フェンス、樹木で左右が見えづらい。フェンスの角度変更、樹木の伐採をしてほしい。	【学校教育課】 要望箇所については正面のカーブミラー(西合志南中学校側に配置されたもの)によって左右の車両等をはっきり視認できることを確認しました。	無	
13	西東小	8	合志市須屋2696付近	市道	黒石団地区から陽向台への道幅が狭く交差点も多い。抜け道になっているので朝夕、スピードを出して走る車やバイク、自転車が危険である。朝夕の時間指定、道路舗装に減速塗装やハンプ設置を希望する。	【交通防災課】 通行規制については、周辺地域への影響が大きく迂回路が確保出来ないことから、通学路であることが分かるよう、注意喚起看板の設置で対応しました。【建設課】 現地を確認しましたが、通学路を周知するのぼり旗が数本立っていました。	○	
14	西東小	9	合志市須屋2783-5付近	市道	下校中の子供が見づらい。子供、自転車の飛び出しが怖い。カーブミラーが見づらい。歩行者、自転車等への「飛び出し禁止」標識設置。通行する自動車等への減速を促す設備設置。	【交通防災課】 同所に押しボタン式信号は設置不可との警察回答が出ています。歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。ストップマークシールを交差点角に貼ります。また、注意喚起看板を検討します。 【警察】 信号機を設置するための用地(基礎をいれる部分)が確保できない場所であり設置できません。	×	○
15	西東小	10	合志市須屋2738-9付近	市道	黒石団地東地区から出るところに横断歩道がない。横断歩道を設置してほしい。	【学校教育課】 短い距離に連続して横断歩道を設置することは難しいので千々岩歯科医院の横断歩道より横断してください。	無	

③西合志南中校区

連番	学校		対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
16	西東小	11	合志市須屋2738-10付近	市道	マックスバリュ側から千々岩歯科前交差点に出る際、カーブミラーが見ずらく右からの車が直前に来るまでわからない。カーブミラーの角度を見やすくしてほしい。	【交通防災課】 カーブミラーの角度を調整しました。	○	
17	西東小	12	合志市須屋2789-2付近	市道	道幅が狭く歩道も狭いが、交通量が多くスピードを出して走行する車がいる危険。注意喚起する看板等の設置	【交通防災課】 歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗等をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。	無	○
18	西東小	13	合志市須屋2783-5付近	市道	交通量が多く、登下校の時間帯は渋滞も起こるため、横断歩道を渡りづらい。押しボタン式信号機を設置してほしい。	【交通防災課】 同所に押しボタン式信号は設置不可との警察回答が出ています。歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。ストップマークシールを交差点角に貼ります。また、注意喚起看板を検討します。 【警察】 信号機を設置するための用地(基礎をいれる部分)が確保できない場所であり設置できません。	×	○
19	西東小	14	合志市須屋2905付近	市道	小学校方面からの道がカーブになっていて見通しが悪いが、スピードを出して走行する車も多い。ミラーが片側(セブンイレブン方面のみ)しかないため見えづらい。小学校方面のミラーもつけてほしい。	【交通防災課】 閃屋方向(小学校方向)については視認性の確保が出来る為、現状での対応をお願いいたします。一時停止のうえ、安全確認し、右左折をお願いします。	無	
20	西東小	15	合志市須屋2579-4付近	市道	信号機のない横断歩道を渡る子供が多いが、登校の時間帯は交通量も多いため危険。信号機のある横断歩道を渡るよう子供達に注意喚起すること。	【学校教育課】 学校より児童へ信号のある横断歩道より横断するよう指導を徹底しました。	無	
21	西東小	16	合志市須屋2931付近	国道	大きい交差点だが、車が止まらずに子供が横断歩道を渡る前にスピードを出して走行する車がいる。注意喚起する看板等の設置を希望する。	【交通防災課】 左記交差点には押しボタン式信号機が3基設置されています。要望場所が須屋2581番地先の横断歩道(信号機なし)であれば、左記交差点の押しボタン式信号をご利用ください。	無	
22	西東小	17	合志市須屋2646-17付近	市道	線路側の見通しが悪いが、線路を渡ってくる車が見えづらく危険。 スピードを出して走行する車も多いため危険。ミラーを設置してほしい。横断歩道を作ってほしい。	【交通防災課】 現地は視距が十分に確保されていることを確認しましたので安全に配慮し通行してください。	無	○
23	西東小	18	合志市須屋2675-2付近	市道	T字路がカーブになっていて見通しが悪いが、スピードを出して走行する車が多い。線路方面からくる車は見えづらく、停止線で車が止まらないため危険。一時停止の看板もしくは横断歩道の設置を希望する。	【交通防災課】 通学路であることが分かるよう注意喚起看板を設置しました。のぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。 【建設課】 路側帯のカラー舗装を検討します。	×	○
24	西東小	19	合志市須屋2675-5番地付近	市道	グラウンド方面から走行してくる車から子供が見えづらい。スピードを出して走行する車も多いため危険。 グラウンド方面からくる車が左折する時に見えるよう、ミラーを設置してほしい。	【交通防災課】 カーブミラーの角度を調整致しました。令和5年度にミラーの取替えを行います。	△	○

③西合志南中校区

連番	学校		対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
25	西東小	20	合志市須屋2972-42付近	市道	変則四差路のため車が見えにくい。交通量が多い。道路に徐行の文字はともに車がスピードを出して走行している。横断歩道の設置を希望する。	【交通防災課】 これまでも要望がありましたが、交差点が変則の為、横断歩道設置が出来ません。のぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。	無	
26	西東小	21	合志市須屋1753-3付近	市道	朝は車両の交通量、登校する児童ともに多く、歩道側に横断歩道がないため危険を感じる。横断歩道の設置を希望する。	【交通防災課】 ご要望は高速道路沿いの歩道を縦断される箇所と推察します。警察署へ要望しました。	△	
27	西東小	22	合志市須屋2972-134付近	市道	広めの道路になっており交差点でもスピードを緩めず走る車が多い。一時停止線の止まれ標識の設置を希望する。	【交通防災課】 区長要望を受け、交差点の南北側に「一時停止標識」と「停止線標示」が設置されました。	○	
28	西東小	23	合志市須屋1635-96付近	市道	止まれの標識が一方だけにあるが標識を無視する車が多い。横断歩道の設置。両方向に止まれ標識の設置を希望する。	【交通防災課】 交差点部における一時停止規制は一方のみかける事が出来ると警察署の回答がっており、現状でのご対応をお願いいたします。歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。	無	
29	西東小	24	合志市須屋1799-5付近	市道	中学校グラウンドの排水が隣の貯水池に流れ込まず歩道に泥水が滲のようにあふれている。・土囊で応急処置ではなく工事して欲しい。側溝のつまりを取り除いて欲しい。	【学校教育課】 今年度調整池の浚渫を行っておりますので排水状況は改善されたと考えております。学校の側溝については愛校作業等で清掃していただきますようお願いいたします。	○	
30	西東小	25	合志市須屋2902-6付近	市道	スピードを出し、通行する車が多く、登下校時に交通ルールを守れていない生徒が多いため危険。ミラーが設置されていないため、歩行者や車の確認が難しい。 登下校時は、横に広がり歩く等、交通ルールを守れていない生徒(特に中学生)が多数いるため、接触の可能性もある等危険。カーブミラーの設置を希望する。	【交通防災課】 交差点が判りづらいことから要望を受け、昨年度交差点マークを設置済です。 【学校教育課】 学校より中学生の交通マナーについて指導を徹底しております。	○	
31	西東小	26	合志市須屋2887-1付近	市道	選挙期間中の立候補者ポスター掲示板の設置場所が、狭い道路沿いにあり危険。看板設置場所の変更。	【学校教育課】 選挙管理委員会に報告しました。掲示板については設置の際に公園側へ後退するよう指示するとのことでした。	○	
32	西東小	27	合志市須屋2887-1(二条通)付近	市道	二条通り、特に天使園から下る車のスピードが速くとても危険。また、児童が二条通りを渡りたくて待っても止まってくれる車が少ない。 登下校の時間帯が危険。「スピード落とせ」及び「通学路」の標識及び表示の設置。警察の見回りや立ち合い等希望。(特に朝)	【交通防災課】 のぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。	無	

③西合志南中校区

連番	学校		対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
33	西南中	1	合志市須屋2634-51番地付近	市道	道路が狭い上、横道からの車の進入も多い。通学路のため、横断歩道、路側帯、歩道をつくる、歩道を色づけすることを要望する。	【交通防災課】 通学路であることが分かるよう注意喚起看板の設置をしました。のぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。	○	
34	西南中	2	合志市須屋2675-5番地付近	市道	交通量が多く、見通しも良くない。三叉路は道路上全体に色づけをし、ドライバーに注意を促すことを要望する。	【交通防災課】 カーブミラーの角度を調整致しました。令和5年度にミラーの取替えを行います。	△	○
35	西南中	3	合志市須屋2675-28番地付近	市道	常時車通りが多く、猛スピードで通る車やバイクも多く、危険である。通学路のため、横断歩道、路側帯、歩道をつくる、歩道を色づけすることを要望する。	【交通防災課】 通学路であることが分かるよう注意喚起看板を設置しました。のぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。 【建設課】 路側帯のカラー舗装を検討します。	×	○
36	西南中	4	合志市須屋2783番地付近	市道	交通量が多く、児童・生徒や歩行者の横断の際、非常に危険である。三叉路手前にブロック塀があり、すずかけ台方面の道路が見えづらい。信号機の設置を要望する。	【交通防災課】 同所に押しボタン式信号は設置不可との警察回答が出ています。歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。ストップマークシールを交差点角に貼ります。また、注意喚起看板を検討します。 【警察】 信号機を設置するための用地(基礎をいれる部分)が確保できない場所であり設置できません。	×	○
37	西南中	5	合志市須屋2789-2番地付近	市道	黒石駅方面へ渡る歩行者が多く、横断歩道の設置が望まれる。また、踏切停車で車が渋滞すると、黒石グラウンド方面から来る車が出られなくなる。横断歩道および停止禁止区域の設置を要望する。	【学校教育課】 横断箇所が近くに2箇所できるとかえって危険なため設置は行いません。	無	○

④合志楓の森中校区

連番	学校		対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
1	楓の森小	1	合志市豊岡2000-1199山内建築塗装付近	市道	児童の登下校時の交通量が多く、歩行者用のスペースが狭くて危険である。また、車両側からは歩行者が見えづらい。通学路であることが分かるような標識の設置。	【交通防災課】 注意喚起看板の設置等について検討します。 【警察】 信号を設置することは難しい場所です。安全に配慮し通行をお願いします。	×	○
2	楓の森小	2	合志市豊岡2000-2326付近	市道	住宅街の中だがスピードを出す車がいる危険。歩行者側からも車両側からも見えづらい。カーブミラーの設置	【交通防災課】 カーブミラーを設置済み。のぼり旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。	○	
3	楓の森小	3	合志市豊岡2000-1625付近	市道	通学路が狭く反対側から自転車がかかることもあり危険。歩道を広くしてほしい。	【建設課】 改良工事を行っています。	△	○
4	楓の森小	4	合志市豊岡2000-42付近	市道	信号待ちをするスペースが狭い。また、信号がすぐ変わってしまうため、子どもたちが急いで横断しないといけない。道幅を広くしてほしい。歩行者信号の時間を長くしてほしい。	【建設課】 改良工事を行っています。	△	○
5	楓の森小	5	合志市豊岡1900-39アクセル西側道路	市道	歩道が狭く交通量が多い。大型の車両の離合が困難であり歩行者も危険。道路幅員の拡幅。または、通学路の変更。	【学校教育課】 道路幅員の拡幅は難しいため、少し回り道になるかもしれませんが別のルートをご利用いただくか安全に配慮し慎重に通行いただくようお願いします。	無	
6	楓の森小	6	合志市豊岡1900-70付近	市道	道路が狭い。交差点が鋭角で見通しが悪く、スピードを出す車が左折してきたら事故の危険性あり。通学路の標識を設置する。	【交通防災課】 注意喚起看板の設置について検討します。 【警察】 見回りを強化したいと思います。	×	○
7	楓の森小	7	合志市豊岡2000-108南側交差点付近	市道	道路が狭く自転車と歩行者の接触事故が危惧される。歩道の拡幅。注意喚起の看板の設置を希望。	【建設課】 歩道は拡幅工事済みです。	○	○
8	楓の森小	8	合志市栄3792-109Hインステック西側道路	市道	カラー舗装が施されたが片側のみのためもう片方もカラー舗装してほしい。	【建設課】 両側カラー舗装は原則行いません。カラー舗装のある方を通行いただくようお願いします。 【学校教育課】 道路幅員の拡幅は難しいため、少し回り道になるかもしれませんが別のルートをご利用いただくか安全に配慮し慎重に通行いただくようお願いします。	無	○
9	楓の森小	9	合志市栄3794-93付近交差点東側道路	市道	子どもたちがガレキのうえにのっている。柵などをつけてほしい。	【学校教育課】 学校より子どもたちへガレキにのって遊ばないよう指導を行いました。	無	
10	楓の森小	10	合志市国府第2グラウンド側豊岡2000-348付近交差点	市道	横断が危険である。横断歩道を作ってほしい。	【学校教育課】 少し回り道になるかもしれませんが信号機のある横断歩道をご利用いただくようお願いします。	無	
11	楓の森小	11	合志市豊岡2000-145ローソン南側道路	市道	歩道の表示が消えている。白線若しくはカラー舗装をしてほしい。	【建設課】 歩道が設置されていますので、現状での対応をお願いします。	無	
12	楓の森小	12	合志市栄3791-51古閑産業南側道路	市道	スピードを出している車が多く道路も狭いため危険。路側帯表示をしてほしい。	【建設課】 幅員が狭いため路側帯表示は困難です。登校時は保護者の見守りをお願いします。	無	

④合志風の森中校区

連番	学校		対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
13	楓の森小	13	合志市栄3791-79付近交差点	市道	急な進路変更をする車があり危険。両側に飛び出し注意等の看板が欲しい。	【建設課】 幅員が狭いため看板の設置が困難です。交通安全についてご指導をお願いします。 【交通防災課】 横断指導線の利用をお願いしており、横断の際には左右の安全を確認し横断いただきますようご指導をお願いいたします。	無	
14	楓の森小	14	合志市豊岡2000-1653サンシャインワークス西側道路	市道	道路が狭く雨の日に傘をさすと車と接触する可能性がある。横断箇所をもう1箇所作って欲しい。	【建設課】 付近に横断指導線を設置しています。指導線を活用し、横断箇所を統一いただくようお願いします。	無	
15	楓の森小	15	合志市栄3792-108付近交差点	市道	住宅街の中다가スピードを出す車がいって危ない。減速を促す注意喚起の看板を設置して欲しい。	【交通防災課】 注意喚起看板を設置しました。 【警察】 見回りを強化したいと思います。	○	○
16	楓の森小	16	合志市須屋2695-672付近交差点	市道	住宅街の中다가スピードを出す車がいって危ない。飛び出し注意等の看板を設置して欲しい。	【交通防災課】 区要望により、令和4年度に注意喚起看板を設置しました。	○	
17	楓の森小	17	ファミリーマート御代志店～喜楽屋までの区間の道路	市道	歩道がないため側溝の上を通行している。大型の車も多く非常に危険。反対側の歩道に渡るための横断歩道の設置。または歩道の整備。釜飯しら石付近から御代志2034番地付近までの歩行者専用路の整備。	【交通防災課】 区要望により横断指導線を設置しました。 【警察】 横断歩道を設置することは難しい場所です。安全に配慮し通行をお願いします。	○	○
18	楓の森小	18	ファミリーマート御代志店～九州沖縄農業研究センターまでの道路	市道	通り抜けの車両が大型も含め何台も通っている。道幅が狭く見通しも悪いため大変危険。スピード抑制のためのハンプを設置して欲しい。見通し改善のためカーブミラーを設置して欲しい。時間帯による通行制限をかけて欲しい。	【交通防災課】 区長協議を行いました。通学路であることが分かるよう交通安全協会から注意喚起看板をお渡しし、区に設置をお願いしました。また、のぼり旗もぜひご利用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。	○	
19	楓の森小	19	すき家合志店～加寿美苑までの道路	市道	通り抜けの車両が大型も含め何台も通っている。大雨時は冠水する。緑石のある歩道を整備して欲しい。スピード違反の取り締まりをして欲しい。時間あたりの交通規制をかけて欲しい。雨水排水を改善して欲しい。	【建設課】 歩道整備が完了しました。雨水排水についても新しい調整池にて処理されるよう計画しています。	○	
20	楓の森小	20	国道387号 天郷食堂～すき家合志店	国道	歩道がなく危険。緑石のある歩道を整備して欲しい。	【建設課】 区画整理にて道路改良中です。	△	
21	楓の森小	21	再春荘医療センター前の歩道	市道	道路わきの草がフェンスに巻き付くほど伸びている。除草して欲しい。	【建設課】 現在は通学路が変更されていますのでそちらをご利用ください。	無	
22	楓の森小	22	国道387号 九州沖縄農業研究センター正門～熊本高専駅	国道	雨水時に冠水する。歩道が狭い。雨水排水を改善して欲しい。歩道を拡幅して欲しい。	【建設課】 歩道は整備済みであり、通常の雨での冠水も見られませんが、現状での対応をお願いします。	無	
23	楓の森小	23	再春荘医療センターから国道へ出る交差点	市道	車両と電車が通過し危険。歩道橋を設置して欲しい。車道と歩道を緑石等で区切って欲しい。	【建設課】 現在、道路改良工事中です。	△	

④合志楓の森中校区

連番	学校	対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
25	楓の森小	24	ファミリーマート御代志店 ～ルーロー合志の横断歩道	市道 横断歩道のみであり渡るのが困難である。信号機を設置して欲しい。	【交通防災課】 区からも要望があっており警察署とも協議していますが、現状では信号機を設置する為の用地が無く設置が困難です。横断歩道は歩行者優先です。手を挙げて車両の停止を確認し、安全に横断いただきますようご指導をお願いいたします。横断旗のご要望がありましたら交通防災課にご連絡ください。	無	
26	楓の森中	1	合志市栄3794-54ホルモン さとちゃん東側道路	市道 歩道がなく、通勤の車の通行量も多いため大変危険。ファミマから西沖住宅への抜け道になっている。大型トラックがLAWSON方面からくると離合が難しく渋滞がおきていることもある。通学時間帯の車両進入禁止 朝の通学時間帯の通行止めや一方通行、または許可車だけの通行	【交通防災課】 警察署と協議した結果、現状では通行規制については迂回路が確保できず困難です。通学路であることが分かるよう注意喚起看板を設置しました。周辺の道路環境も著しく変化しており交通規制については引き続き警察署と協議していきます。 【警察】 見回りを強化したいと思います。	○	○
27	楓の森中	2	合志市御代志1733付近 すき家からの直線道路	市道 交通量は多いし、スピードが出ている車も多いし心配。歩道の設置	【建設課】 歩道整備が完了しました。	○	
28	楓の森中	3	合志市豊岡1900付近 バイク屋(アクセル)～黒石 原コミュニティセンター	市道 通り抜けの車が多い。通学時間帯の車両進入禁止。	【交通防災課】 警察署と協議した結果、現状では通行規制については迂回路が確保できず困難です。通学路であることが分かるよう注意喚起看板を設置しました。周辺の道路環境も著しく変化しており交通規制については引き続き警察署と協議していきます。	○	
29	楓の森中	4	合志市栄3792付近 黒石原ハビフル公園～HI システック～ソーラーパ ネル横横断歩道	市道 生垣が死角となって登校時は車が見えない(車側も歩行者が見えない)。ダンプカーの往来あり、時間帯によっては道幅狭い為巻き込みの危険あり。通学時間帯の車両進入禁止 朝の通学時間帯の通行止めや一方通行、または許可車だけの通行。	【交通防災課】 警察署と協議した結果、現状では通行規制については迂回路が確保できず困難です。通学路であることが分かるよう注意喚起看板を設置しました。周辺の道路環境も著しく変化しており交通規制については引き続き警察署と協議していきます。 【警察】 見回りを強化したいと思います。	○	○
30	楓の森中	5	合志市豊岡2000付近 学べる広場交差点～北側 道路	市道 信号待ちをする場所が狭く、歩行者信号も青が短い。通勤時間帯と通学時間が重なっており、右折車両が右折できず、後続直進車も止めている。そのため、赤信号になっているのに交差点へ猛スピードで突っ込んでくる車が多い。歩道が未整備。水たまりもできる。歩道の幅を広げる。縁石やポールコーンの設置。車歩分離式の信号の設置。セブンイレブンの手前と奥の道路は時間帯侵入禁止。	【建設課】 改良工事を行っています。	△	○

④合志楓の森中校区

連番	学校		対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
31	楓の森中	6	合志市豊岡2000付近 笹原交差点	市道	4方向から車が交差し、危険。方向によっては見通しも悪く、事故も実際多い所である。点滅信号の設置する。	【交通防災課】 信号機については設置場所が無く出来ない為、注意喚起看板の設置等について検討します。	×	
32	楓の森中	7	合志市豊岡2000付近 コーボラスたかき前道路、 レンガの住宅地の脇道	市道	合志市豊岡コーボラスたかき前道路、レンガの住宅地の脇道から出てくる車や歩行者、死角になっていて危険。カーブミラー設置。	【交通防災課】 カーブミラーの設置等について検討します。	×	
33	楓の森中	8	合志市豊岡1900付近 三角公園(自衛隊入口)交 差点 学校までの細い通学 路	市道	信号のない変則的な4叉路。歩道はある。見通しが悪く事故が多い。信号等で交通整理が出来ないか。	【建設課】 現時点で道路改良の予定はありません。気を付けて通行いただくようご指導をお願いします。	無	