

①合志中校区

連番	学校	対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応の有無 実施済：○ 未対応：× 対応なし：無	合同点検
1	合志小	1 合志市上庄66番地及び合志市豊岡228番地付近	市道	通学路に使用している道路が狭く、横断歩道及び路側帯のラインも薄くなっている。車同士の離合時には、歩行者は危険を感じる。 横断歩道及び路側帯のラインを鮮明に塗装し直してほしい。また、車側が「ここは通学路である。」とさらに認識できるような対策をお願いしたい。	【建設課工務班】 今年度外側線及び交差点に交差点強調標示(青枠)の設置を行いました。	○	
2	合志小	2 合志市上庄111番地付近	市道・県道	通学路に使用している道路が狭く、路側帯のラインが薄く、横断歩道ラインもさらに鮮明にする必要があると感じる。車同士の離合時には、歩行者は危険を感じる。 また、写真奥側の「一時停止」箇所には、停止ラインの白線が見えない。 横断歩道及び路側帯のラインを鮮明に塗装し直してほしい。また、車側が「ここは通学路である。」とさらに認識できるような対策をお願いしたい。車側に「一時停止」を認識させる対策をお願いしたい。	【熊本県】 本箇所は、令和4年度までに外側線の塗り直しを実施しています。 今年度注意喚起のため、県道幸川鹿本線の横断歩道をカラー化しました。 【警察】 横断歩道、停止線の塗直しを行いました。 【建設課】 外側線の引き直し及び歩道のカラー舗装を施工しました。	○	○
3	合志小	3 合志市上庄118番地付近	河川(県)	通学路のすぐ横に塩浸川が流れている。川に入らないよう、ロープで通行止め対応がしてあるが、さらに頑丈な対策が必要だと感じる。 通学の際、川に転落しないよう、ロープで通行止め対応がしてあるが、さらに頑丈な対策を要望する。	【学校教育課】 道路部分にはガードレールがあり、通学路の安全対策上は問題ないように思われます。学校より子どもたちに柵のないところから川に近づいたりすることのないよう指導をお願いします。 【熊本県】 河川管理者として河川への転落防止柵の設置は行っておりません。学校において河川へ近づかないよう指導をお願いいたします。	無	
4	合志小	4 合志市幾久富1290番地付近	市道	合志市学校給食センターと旧合志小学校グラウンドの間にある砂利駐車場部分に保護者が送迎のために駐車される時があり、学校側から道路を横断する際の横断歩道が近くになく、危険である。すぐ手前には三叉路の交差点があり、横断の際には危険を感じる。 そのため、合志市学校給食センター正門付近に横断歩道の設置を要望する。	【安全安心課】 警察と協議を行いました。横断歩道の設置基準を満たしておりませんので、周辺の横断歩道から横断していただきますようお願いします。	無	
5	合志小	5 合志市竹迫2011番地付近	市道	通学路に使用している道路が狭く、路側帯のラインも薄くなっている。車同士の離合時には、歩行者は危険を感じる。 路側帯のラインを鮮明に塗装し直してほしい。 また、車側が「ここは通学路である。」とさらに認識できるような対策をお願いしたい。	【建設課維持管理班】 次年度以降検討します。	×	
6	合志小	6 合志市竹迫2013番地付近	市道	通学路に使用している道路が狭く、路側帯のラインも薄くなっている。左折時の車が有る場合には、歩行者は危険を感じる。 路側帯と車道の間に立ててある「棒」の数をもっと増やし、歩道に車が入れないような対策をお願いしたい。また、排水口蓋の穴が大きく、児童が足を挟まれないか、雨の日は滑りやすいのではないかと不安を感じる。ので、対策をお願いしたい。	【建設課維持管理班】 ラバーボールを追加設置しました。 側溝の穴については安全対策を行いました。排水口蓋については雨水の流入のため現状での対応にご理解をお願いします。	○	
7	合志小	7 合志市幾久富1312番地及び1321番地付近	市道	通学路に使用している道路が非常に狭く、路側帯のラインも薄くなっている。また、朝の通勤・通学時間帯には抜け道として通行する車が非常に多く、中には法定速度30kmを明らかに超えるような速度で通過する車もある。歩行者は大きな危険を感じる。 路側帯のラインを鮮明に塗装し直してほしい。また、車側が「ここは通学路である。」と通行前の早い段階でにさらに認識できるような対策をお願いしたい。	【安全安心課】 3月に市、警察、行政区、学校で現地立会を行い、協議いたします。	△	○
8	合志南小	1 合志市豊岡2224-62付近 本多商店前交差点	市道・県道	スピードを出す車が多い。歩行者が横断する際、右折左折する車が危険なことがある。信号が設置されて安全確保はできたが、交通量は変わらず多い。新しく消防署が完成したら、出勤時混雑することが予想される。	【学校教育課】 道路の構造上、ハード面でのこれ以上の対策は困難なため、児童への交通安全指導を徹底していただきますようお願いします。	無	
9	合志南小	2 合志市幾久富1758-70付近 南群ゲートボール場近く	市道	変則交差点で、見通しが悪いが、スピードを落とす車は少ない。車の交通量が多い。道路片側に歩道があるので、道路の横断を保護者が手助けしている。カラー舗装に改善されている。	【警察】 現在、点滅信号は新設しない方針です。停止線や横断歩道等、区画線の設置はしているため交通安全に配慮し通行いただきますようお願いします。	無	○
10	合志南小	3 合志市豊岡2224-32付近 新泉ヶ丘消防署前	市道	交通量が多く、スピードもでているので歩行のタイミングがとれない。車両進入時間指定の規制標識があるが、進入してくる車がある。横断歩道を渡らない歩行者も多い。 押しボタン式信号機を設置してほしい。	【安全安心課】 近距離に連続する信号機の設置は行えないため、周辺の信号付き横断歩道から横断していただきますようお願いします。	無	
11	合志南小	4 合志市豊岡2000-1605付近 笹原建設資材置き場	市道	横断歩道が設置され改善されたが、依然交通量の多いため、登校時に保護者が横断を手助けしている。横断歩道が見えにくい(消えかけている)。 カラー舗装で目立つようにしてほしい。	【建設課維持管理班】 次年度以降検討します。	×	
12	合志南小	5 合志市豊岡2195付近 自衛隊自動車教習所東側の交差点	市道	信号機の設置により安全面は確保されている。中学生の通学路になっており、自転車も多い。交差点南東側畑所有者のご協力で畑角に防草シートを張り、歩行者自転車が入っている状態になっているが段差が有り入りにくい。 自転車待機用の場所への段差をなくし、自転車が入りやすいようにしてほしい。	【建設課工務班】 今年度歩道だまりの整備を行いました。	○	

①合志中校区

連番	学校	対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応の有無 実施済：○ 未対応：× 対応なし：無	合同点検
13	合志南小	6 合志市豊岡2364付近 下群～JT方面への道路	市道	通勤時の抜け道になっているため、車の通りが多くスピードを出している。中学生の通学路になっており、自転車も多い。歩道が片側しかなく、白線幅も狭い。歩道幅が狭い区間有り。歩道が狭い箇所では、中学生の自転車と登校中の児童が接触する恐れがあった。小学生が畑側に避けて自転車を通行させていた。 歩道幅が狭い箇所の拡充をしてほしい。または、合志中方向への砂利道を整備して、自転車が通行できるようにしてほしい。	【建設課工務班】 道路拡幅及び交差点改良を検討中です。	△	
14	合志南小	7 合志市豊岡2000-1371付近	市道	通学路がとても狭い為、登校時には、中学生の自転車や通勤の車でとても混雑している。路上駐車があるため児童と車との距離が近く、とても危険である。登校時、笹原地区のボランティアさんが横断旗を持って、横断の補助をしてくださっている。 注意喚起看板を設置してほしい。団地内の交差点をカラー塗装にしてほしい。	【建設課維持管理班】 交差点強調標示(青枠)の線を太くし、目立つように施工しました。	○	○
15	合志南小	8 合志市幾久富1947-7付近	市道	横断歩道がなく、子どもたちも左右確認をしながら横断しているが、登校時の列の途中で車が通過するなど、危険。車の交通量も多く、スピードを出す車も見られる。 横断歩道を設置してほしい。カラー塗装をしてほしい。	【学校教育課】 要望箇所より東側(県道側)に横断歩道が整備されており、隣接した箇所に連続して交差点を設置することは困難なため横断歩道のある箇所から横断していただきますようお願いいたします。	無	
16	南ヶ丘小	1 合志市幾久富1909-528 コープ前の横断歩道	市道	横断歩道は整備され、くっきりと表示されている。通学路には使用していない。朝の交通量も多く、信号もないため、横断は危険である。 通学路として使用したいという要望はある。	【学校教育課】 付近の信号のある横断歩道より横断いただきますようお願いいたします。	無	
17	南ヶ丘小	2 合志市幾久富1909番48 マルキョウ近くの六叉路	市道・県道	六叉路になっており、交通量も多い。朝の交通量も多く、信号もないため、横断は危険である。横断には通せず、危険箇所であることは理解されている。	【学校教育課】 六叉路で危険なため、ここからは横断しないようお願いいたします。	無	
18	南ヶ丘小	3 合志市幾久富1656-33 ダイレックス付近の横断歩道	県道	交通量が多く、横断するのは危険である。通勤の時間帯など交通量が多く、渋滞することもある。交通量が多いため、危険箇所であることは理解されている。	【学校教育課】 信号のある横断歩道ですので、歩行者信号に従い、周囲の状況を確認のうえ横断いただきますようお願いいたします。	無	
19	南ヶ丘小	4 合志市幾久富 県道49号 音楽幼稚園前の道路①	県道	道路が狭い。その割には交通量が多い。道路幅が狭いので、車が融合する時は特に危険である。十分な路側帯もなく、危険である。 スクールゾーンの設置、表示を要望する。	【熊本県】 こうしんがく保育園の対面には歩道があり、R3年度には支障となっていたポンプ小屋を撤去し、歩道を整備しました。また、本区間は過去にも合同点検を実施しており、即効性の高い対策として、令和4年度までにグリーンベルトを整備したところです。 今回、路側の未舗装箇所を舗装にしたいとの要望を受け、県道数と判明したため、舗装を実施しました。	○	○
20	南ヶ丘小	5 合志市幾久富 県道49号 音楽幼稚園前の道路②	県道	片側一車線で、道路自体が狭い場所である場所があるが道路の両側に民家等があり、道路の拡張は困難である。片側は路側帯があり道路は整備されている。 スクールゾーンの設置、表示を要望する。		○	○
21	南ヶ丘小	6 合志市幾久富1866-1116 学校東側スクランブル交差点 北側付近の三叉路	市道	児童の通学路になっているが、青色の路側帯から渡る時が危ない。横断歩道の色も薄くなっている。毎朝、見守りをしてもらっているが、車の量も多く、横断しにくい。 横断歩道の色の明示を要望する。	【建設課維持管理班】 青色のカラー舗装を実施済みです。	○	
22	南ヶ丘小	7 合志市幾久富字建山1909-1193 学校近くの田中歯科の向かい側	調整池(県)	大雨の時にはけきらない水が溢れ、児童の通行を妨げている。水が溢れている箇所、車道に押し出される児童があった。 水が溢れるのを止めて欲しい。	【学校教育課】 以前より要望があっており、水が溢れる要因を確認中であり、その後対策を検討するとの回答を熊本県よりいただいております。	×	
23	南ヶ丘小	8 合志市幾久富1758-267 ひまわり総合法律事務所付近	市道	なべしま交差点から学校へ向かう方向で、ひまわり総合法律事務所の交差点の止まれ文字が消えており、車がそのままのスピードで通っている。標識はあったが、文字が確かに消えている。 止まれの文字を引き直してほしい。	【安全安心課】 次年度以降対応します。	×	
24	南ヶ丘小	9 合志市幾久富1866-523付近 コスモス、しまむら	市道	コスモス、しまむらから県道に出るところは、スピードをだしたまま出てくる車が多い。朝や夕方、子どもたちの登下校の時間帯にわりと早いスピードを出している車が多い。 止まれやゾーン30の場所であることを認知してほしい。(コスモス側は一時停止の標識がない。)	【建設課】 「ゾーン30」については、区内の集客施設へ周知のためのポスター掲示を行いました。 【安全安心課】 県警へ一時停止標識設置の要望を提出します。	△	
25	南ヶ丘小	10 合志市幾久富1909-807 コメダ珈琲と千年内科の間の坂道	市道	コメダ珈琲と千年内科の間の坂道が、朝の交通量が多いときの抜け道で使われており、速度違反の車が多い。朝は、渋滞しており、抜け道として利用する車が多い。 道路の速度表示などの標識を設置してほしい。	【安全安心課】 速度規制の要望を県警へ提出予定です。	△	
26	合志中	1 合志市幾久富1758-70付近 (南群コミュニティセンター交差点)	市道	マックスバリュから本多商店へ向かう車の運転者から歩行者が見えづらい。横断歩道を渡る際、車がなかなかとまってくれない。 車が徐行や一旦停止ができるように点滅(赤、黄色)信号や徐行、止まれの舗装敷設を要望。	【警察】 現在、点滅信号は新設しない方針です。停止線や横断歩道等、区画線の設置はしているため交通安全に配慮し通行いただきますようお願いいたします。	無	○
27	合志中	2 合志市幾久富 1337付近	市道	横断歩道を渡る際、カーブミラーを確認して渡る。冬になると、霜でカーブミラーが見えなくなり、左右からくる車が見えない。 注意喚起の看板設置、冬は霜でカーブミラーが見えなくなるような対策	【安全安心課】 交換が必要になったものから順次対応します。	△	○

①合志中校区

連番	学校		対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応の有無 実施済:○ 実施予定:△ 未対応:× 対応なし:無	合同点検
28	合志中	3	合志市豊岡2344-6森のたまさん付近	市道	登下校時は小学生と中学生が横断歩道を渡る頃ことが多く、交通量も多いため危険な状況である。歩道、路側帯が狭く、登下校中に自転車と小学生がすれ違いになることがよくある。 標識の設置、路側帯の拡張を要望する。	【建設課工務班】 道路拡幅及び交差点改良を検討中です。	△	
	合志中	4	下群納骨堂及び自衛隊自動車教習所付近	市道	信号機が新たに設置された。信号を渡った後の歩道が狭い。信号機ができたことで安全に通行できるようになったが、信号を渡った後の歩道が狭いため、生徒が車道にはみ出してしまっており、大変危険である。朝夕は交通量も多く、車両の通行の妨げにもなってしまう。 信号を渡った後の歩道の拡張を要望する。農地になっているが、そこの地主の方も歩道の拡張を要望されていた。	【建設課工務班】 今年度歩道だまりの整備を行いました。	○	
	合志中	5	合志市幾久富1600-7付近(合志工業団地協同組合付近)～ 合志市豊岡2224-62付近(本多商店付近)	県道	街灯が少なく、危険。雨風の後に、草木や竹が散乱したり垂れ下がって通行の危険。下校時暗い中で通行する際は、草木が見えづらく危険である。人通りも少ないため、街灯の必要性を感じる。 街灯の増設、草木や竹の伐採、除去を要望する。	【安全安心課】 現在防犯灯を設置していますが、草木の繁茂により電線が繰り返し切断されています。最適な施工方法を現在検討中です。	×	
	合志中	6	番地なし JTとよおか保育園の間の道路付近	市道	信号のない交差点で抜け道として使う車も多い。片道にしか歩道がなく、斜め横断の生徒も多い。大きな車道に農業用道路が重なっている。南小校区の生徒の通学路である。子ども達への指導を継続する。 一時停止線を要望する。	【安全安心課】 一時停止規制の新設については県警へ要望を提出します。	△	

②西合志中校区

連番	学校	対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の対応の有無 実施済:○ 実施予定:△ 未対応:× 対応なし:無	合同点検
1	第一小	1 合志市合生1235付近	市道	通学路に使用している道路が狭い。道路の左側が歩道として青く塗られているが、薄くなっている。農作業をしている車が駐車していることもあり、児童の登下校には危険である。 車道と歩道を分ける縁石を設置してほしい。	【学校教育課】 道路幅員の関係上歩車道ブロックを設置することは難しいため、駐車している車をよける際には十分に安全確認をして登下校するよう指導をお願いします。	無	○
2	第一小	2 合志市合生2190-1付近	市道	通学路に使用している道路に木が生い茂り、電線に架かっている。また、暗く危険である。台風や大雨の後は木や竹が折れて、電線に引っかかっていることがある。児童は、木や竹の下を通過して登下校するので非常に危険である。 木を伐採してほしい。	【建設課】 可能な限り伐採及び清掃を行います。また、地権者へ伐採の依頼、定期的な管理について伐採を依頼しました。	○	○
3	第一小	3 合志市合生2326付近	市道	通学路に使用している道路が狭い。スピードを出して通る車が多い。細い道から大きい道に出るが、スピードを出している車が多く、非常に危険である。また、カーブミラーはあるが見づらい。 のぼり旗を設置し、児童の通学路であることをドライバーに注意喚起してほしい。	【安全安心課】 注意喚起の看板設置を検討します。	△	
4	第一小	4 合志市合生3697-1付近	市道	歩道まで草が生えていて、児童は車道を歩いて登校している。 草刈りをして、歩道を確保してほしい。	【建設課維持管理班】 定期的な草刈りを実施しています。	○	
5	第一小	5 合志市合生2062付近	市道	他の道路が混雑するので、小合志公民館前の道が抜け道になっている。児童はこの道を登下校しているが、道幅はあまり広くない。この道を抜け道として使う車が増えて、危険である。 徐行して通るか他の道を通るように注意喚起してもらいたい。	【安全安心課】 注意喚起の看板設置を検討します。	△	
6	第一小	6 合志市御代志489付近フレッシュ工房南側	県道	交通量が多く、スピードを出している車も多い。特に、下校時は低学年だけで道を横断することもあり危険である。 押しボタン式歩行者用信号を設置してもらいたい。	【警察】 信号柱を設置する場所及び歩行者が待機する場所を確保できないため設置できません。	無	○
7	第一小	7 合志市合生4083-4付近辻久保交差点	国道・県道	辻久保交差点の横断歩道の白線が消えかかっており見えづらい。 横断歩道の白線を塗りなおしてほしい。	【学校教育課】 横断歩道の塗直しを実施しました。	○	
8	第一小	8 合志市合生4075-12付近	県道	交通量が多く、スピードを出している車も多い。特に、下校時は低学年だけで道を横断することもあり危険である。 押しボタン式歩行者用信号を設置してもらいたい。	【警察】 信号柱を設置する場所及び歩行者が待機する場所を確保できないため設置できません。	無	○
9	第一小	9 合志市合生3824-17付近フレッシュ工房から学校へ向かう三差路	市道	フレッシュ工房から学校へ向かう三差路は、一時停止を無視して通る車が多い。道路標識は見えている。また、スピードを落とすようにのぼり旗もたっている。しかし、一旦停止する車は少なく、右側からくる車と直進車の交通事故が心配であり、事故に巻き込まれる危険がある。 道路標識を見えるようにしてほしい。停止線の位置を若干あげてほしい。(手前にしてほしい。)	【安全安心課】 県警へ協議します。	△	
10	第一小	10 合志市合生3804-10付近フレッシュ工房から学校へ向かう三差路	市道	フレッシュ工房から学校へ向かう三差路は、歩行スペースの上から木が垂れ下がっている。暗く、見通しが悪い。 樹木の伐採をしてほしい。	【建設課維持管理班】 定期的に地権者へ伐採依頼しており、対応いただいております。	○	
11	中央小	1 合志市野々島4501番地付近	市道	雨や風の日、木が歩道まで倒れてくる。安全に登校できるように定期的な伐採をして欲しい。	【建設課維持管理班】 現場確認のうえ、通行に支障のある場合は地権者へ伐採依頼します。	○	
12	中央小	2 合志市御代志997付近	市道	用水路の小さな橋に欄干がなく、危険。道幅も細く、草も多いため、危険。 欄干を設置して欲しい。	【建設課維持管理班】 現場確認を行いました。次年度以降の設置を検討します。	×	
13	中央小	3 合志市御代志1462付近	市道	大雨時の道路冠水。防火水槽の蓋も劣化が進んでいた。側溝も坂道沿いにあった。 防火水槽及び側溝の改善をして欲しい。	【建設課維持管理班】 合志市下水道課を中心として区と雨水対策についての協議を行っています。	△	
14	中央小	4 合志市野々島2441付近	県道	歩道の見通しが悪い。 定期的な草刈りを今後も行って欲しい。	【生涯学習課スポーツ振興班】 グラウンドから歩道に伸びる雑草については、定期的な伐採を実施しています。	○	
15	中央小	5 合志市野々島5662付近	市道	交差点の見通しが悪い。右からの車が畑により確認しにくかった。 右側の車も見られる位置にカーブミラーを設置して欲しい。	【安全安心課】 次年度以降対応を検討します。	×	

②西合志中校区

連番	学校		対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応の有無 実施済:○ 実施予定:△ 未対応:× 対応なし:無	合同点検
16	中央小	6	合志市野々島北 付近	市道	歩道がなく、通学中危険。見通しもカーブによりあまり良くない。交通量も多かったため歩道がないのは危ない。 歩道の設置を要望する。	【建設課工務班】 歩道の設置は用地等の確保が難しいため、注意喚起の 為の路肩のカラー舗装を施工しました。	○	
17	中央小	7	合志市御代志1661 付近	市道	車の一時停止が甘い。自転車の飛び出しが多い。一時停止線があるが見通しは悪い。自転車の移動も多かった。 歩道への色づけ。横断歩道の設置を要望する。	【建設課】 停止線、十字マーク等を再塗装を施工しました。	○	
18	中央小	8	合志市野々島100付近	県道	歩道の線が消え、草等にも覆われ、狭い。見通しもカーブによりあまり良くない。朝の交通量も多い。歩道が草で覆われはみ出してしまふ。 歩道への色づけを要望する。	【熊本県】 本箇所（県道大津植木線）は、県北広域本部工務課の 事業により令和5年4月、付け替え道路が供用したところ です。 要望箇所の草刈りは、大津植木線バイパス工事の受注 者にて早急に実施しました。今後も定期的に草刈りを実施 してまいります。	○	○
19	西中	1	合志市上生 （城公民館付近）	市道	見通しが悪く、坂の為スピードを出した車が多い。子供たちがいても近づいて通る。 元々お墓がありそこをどうにかするか、スクールゾーンの設置（スクールゾーンの旗は意味がなかった）注意喚起を示すカラーリング塗装を要望する。	【安全安心課】 交通量等を確認の上対応を検討いたします。	×	
20	西中	2	合志市野々島4414番地 付近	市道	横断歩道or自転車専用通行帯がない。住宅街にてスピードは出にくいと思われるが、ドライバーに対しての注意喚起を目的であれば設置は望ましい。 スクールゾーンの設置。自歩道の色分け。（歩行者が歩く路側帯を明確にする役割）	【学校教育課】 周辺道路の状況も踏まえ対応を検討いたします。	×	
21	西中	3	合志市野々島4393-300 付近	市道	T字路で見通しが悪い。車が来ているか分からないので、危ない。車からも人も見えないので危険。直前までいかないと見えにくい。ミラー設置されているが設置出来ない箇所もある。 横断歩行か一時停止線を設けて欲しい。色分けし双方に注意喚起、徐行を知らせる標識か路面表示を要望する。	【建設課】 私道であり合志市の管理下にならないため対応はできません。	無	○
22	西中	4	合志市御代志1100-1200 番地付近 （大池神社のところ）	市道	上り坂後の交差点が鋭角で、左側からの車が見えにくくスピードを出す。住宅があるために見通しは悪い白線はあるが消えかけており見えづらい夜間は確認難しい。 横断歩行か一時停止線を設けて欲しい。	【学校教育課】 カーブの部分であり左右の視距が確保できないため横断歩道や一時停止線は設置できない旨の回答を警察よりいただいています。（車両が安全に停まるまでの時間的猶予を確保できないため。）交通安全に配慮し通行いただきますようお願いいたします。	無	
23	西中	5	太陽酸素・三菱電機	市道	通勤の車がスピードを出していて危ない。時間帯によって抜け道になるため危険。 極力徐行してほしい。	【建設課維持管理班】 スピードを出さないよう注意喚起を行う対策を次年度以降検討します。	×	
24	西中	6	ひまわり公園手前～ ルーテルグランド辺りまで	市道	道路が直線のため、見通しはいいが、スピードを出して走る車が多く危険。 速度を出させないようにスピードハンプ、イメージハンプを設置。看板・標識等設置による注意喚起を行って欲しい。	【学校教育課】 30km規制、歩車道ブロックの設置等を行っており、ハード面でこれ以上の対策は困難なため安全に配慮し登校するよう指導をお願いします。	無	○
25	西中	9	合志市野々島5186-5付 近	県道	左側が住宅の塀で歩道を広げすることは難しく車線分離用のポールは設置済み。通学路途中の歩道が狭く角なので見通しが悪い。自転車は特に曲がりにくく、前からくる人や自転車とぶつかりそうになったことがある。 ガードパイプの設置、自転車、歩行者用ミラーの設置を要望する。	【学校教育課】 必要な対策は実施してありますので安全に配慮し登校するよう指導をお願いします。	無	
26	西中	10	西合志中学校とルー テルグランド交差点	市道	道路と側溝の段差があり、自転車などで通過する際危険。広範囲で側溝と道路の段差有り。雨の日雨水が溜まる。ポランテアの方のご好意でポールを立て注意喚起されている。 段差をなくしてほしい。	【学校教育課】 現地確認の結果、側溝との段差とは雨水排水のための傾斜であると思われます。これをフラットにすると雨水の排水がうまく行わず道路に水が溜まったままになることが考えられます。物理的な解消は難しいため、この区間は自転車を押して歩道を歩いてもらう等の対応をお願いします。 【建設課】 通行量が多い路線のため、舗装などの整備を今後検討していきます。	無	○

②西合志中校区

連番	学校	対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の対応の有無 実施予定:○ 未対応:× 対応なし:無	合同点検
27	西中	11 合志市御代志2084-4(坂井幸吉商店を過ぎたT字路の交差点)	市道	新しくできた道路で街灯が少ないように思える。渋滞時の抜け道。日中の交通量は多い。夕方～暗くなると歩行者の視認が困難。 横断歩道周辺を明るくした方がよいと思います。立っている人が見えません。	【安全安心課】 防犯灯の設置可否について検討します。	×	
28	西中	13 西合志中学校テニスコート側の竹やぶ	市道	テニスコート横の竹やぶ側雨の日道路に竹が倒れ掛かってきていた。竹をよけようとした車が中学生が歩いている所に近づいて危険だった。 市道へ越境、倒れてる竹・樹木を伐採し、歩行者の安全確保をしてほしい。	【建設課維持管理班】 定期的な伐採を実施しております。	○	
29	西中	14 合志市御代志1656-99より北側の竹藪	市道	道幅の狭いカーブの市道で、竹、樹木が道路へ越境しており、歩行者が路側帯を歩けない為、車道へはみ出して通行しており、交通事故の起こる可能性がある。 所有者へ定期的な剪定をお願いする。連絡先不明な為、行政に依頼し、伐採依頼をかけてもらう。	【建設課維持管理班】 地権者へ定期的な管理を依頼しました。	△	

③西合志南中校区

連番	学校		対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応の有無 実施済:○ 実施予定:△ 未対応:× 対応なし:無	合同点検
1	西南小	1	合志市須屋1931-10番地付近	市道	ミラーが2カ所あり、左側のミラーが古く、見えにくい状況にある。柱途中にある「注意」の表示も錆びており、見えない状況にある。ほっともっと(上須屋)から入った最初の交差点ミラーが見えづらい。 ミラーが古いものがあるので、交換をお願いしたい。	【安全安心課】 順次取替え対応します。	△	
2	西南小	2	合志市須屋1425-1番地付近 ナカシマセブンクリニック付近	市道	道路のカーブが大きく、見通しが悪い。交通量も多い状況にあり、危険な状況である。 スクールゾーン(道路舗装等)をしてほしい。	【安全安心課】 「スピード落せとせ」等路面標示の設置を検討します。	△	
3	西南小	3	合志市須屋403-8番地付近	市道	道幅が狭く、交通量も多い。変則の十字路になっており、見通しも悪い状況である。特に朝の時間帯制限を守らず、道路幅も狭いため、危険な状況にある。 時間帯通行の取締の強化と、スクールゾーン(道路舗装等)をしてほしい。 7:30からの規制の時間を7:00からにして欲しい。	【警察】 時間帯通行の規制については通学だけでなくその地域に住む全ての方に影響があり、交通流が大きく変わる恐れがあるため現実的には難しいと思われます。 【安全安心課】 取締り強化を県警へ依頼します。 【建設課維持管理班】 カーブ付近に「スピード落せ」の路面標示を行いました。	○	○
4	西南小	4	合志市須屋287番地付近	市道	見通しが悪く、道路も狭い状況にある。注意喚起の看板を設置してあるが、ドライバーから見えにくい状況にある。看板を設置していただいたが、左右どちらから見てもドライバーから見えにくい状況にある。 注意喚起の看板の置き場所と向き等を検討してほしい。	【安全安心課】 地区の交通委員と協議のうえ注意喚起の看板の置き場所と向き等を調整しました。 【建設課維持管理班】 交差点強調標示(青枠)の設置を行いました。	○	○
5	西南小	5	合志市須屋2070-13番地付近 リズム幼稚園付近	市道	道幅が狭く、登校時、幼稚園の送迎の時間と重なるので、危険な状況にある。道路の幅が狭く白線が消えている。登校時に車の往来が多いので、危険な状況にある。 白線が消えているので、引き直し、スクールゾーン(道路舗装)をしてほしい。	【建設課工務班】 今年度再舗装及び区画線の引き直しを施工しました。	○	
6	西東小	1	合志市須屋3813番地付近	市道	ファミリーマート及びみずき公園方面には車の一時停止線があるが、四方から車が来るため、歩行者が横断するのは危険。 カーブミラーを増やす、横断歩道の設置をして欲しい。	【学校教育課】 通学する際にこの場所より横断する必要はないと思われますので他の横断歩道がある場所より横断を行っていただきますようお願いします。	無	
7	西東小	2	合志市須屋2811番地38付近	市道	黒石防災センターの反対側(畑側)の歩道がなく、歩行者のすぐ近くを車が通り危険。横断歩道までは短い距離である。横断歩道を渡らずにそのまま歩いて登校している児童がたまにいます。とても危険。 マックスバリュが側から横断歩道までを緑石を設置して欲しい。	【建設課】 現在、歩道が設置されている側を通行いただくようご協力をお願いします。	無	
8	西東小	3	合志市須屋3673番地付近	市道	黒石団地東地区から出るところは、児童数が増えており危険。児童が手を挙げてでも止まらない車が多い。交通量が多いため、なかなか横断できない。登下校時は、防犯パトロールや地域の方が交通指導をしてくださっている。横断歩道のラインが消えかけており不明瞭。 横断歩道のラインの引き直し。できれば白と青のラインで塗装してほしい。	【建設課工務班】 今年度再舗装及び区画線の引き直し、横断歩道の塗り直しを施工しました。	○	
9	西東小	5	合志市須屋2902番地14西東小正門付近	市道	小学校の正門から出てくる児童が見えにくい。徐行する車もあれば、スピードを落とさない車もある。注意を促す標識や横断歩道は設置済み。 人に感知する赤色灯の設置。看板や道路等になにかしらアピールするものがほしい。	【学校教育課】 効果的な対応について検討します。	×	
10	西東小	6	合志市須屋1458番地34付近	市道	交通量が多く、児童が手を挙げていても止まらない車が多い。道幅が狭く青いゾーンにも車が寄せてきて児童が通行しにくい。 二条通を通り抜ける車が増えたため、二条通の交通規制(時間)をしてほしい。	【警察】 時間帯通行の規制については通学だけでなくその地域に住む全ての方に影響があります。地域として規制に同意いただけるならば規制は可能ですが、現在の交通量を考えると現実的には難しいと思われます。	無	○
11	西東小	7	合志市須屋1458番地31付近	市道	街灯の点灯時間が18時半くらいで冬場は暗い。冬場は5時過ぎると暗くなるので、子どもたちに5時には帰宅するように伝える。 もっと早い時間に点灯時間を設定してほしい。	【安全安心課】 街灯はセンサー式のため暗くなれば自動的に点灯します。暗くなっても点灯しない街灯についてはセンサーの故障等が考えられますのでご連絡ください。	無	○
12	西東小	8	合志市須屋1458番地45付近	市道	二条通のミラーはどれも古く、ミラーが少し白く曇って見えるものが多い。 新しいものにしてほしい。	【安全安心課】 古いミラーについて数カ所交換を行いました。今後も順次交換いたします。	△	
13	西東小	9	合志市須屋1459番地付近	市道	左折する車が横断歩道をオーバーして停車するため、小さい子供は死角になり、大変危険。地面に「止まれ」の表示があるが、そこで止まる車は少ない。多くが停止線をオーバーして横断歩道付近で止まっている。 T字路正面に左右確認しやすい大きいミラーを設置する。運転者が安全確認をしやすくしてほしい。	【安全安心課】 ミラーの交換自体は必要に応じて可能ですが、ミラーを大きくして視認性が上がることで停止して左右確認しない車両が増加することが懸念されるため現状のままとします。	無	○
14	西東小	10	合志市須屋2902番地14付近	市道	高遠道路方面からの車が一時停止せずに、コサイ温水器前の交差点へ突入する。年に1〜2件車同士の衝突事故があっている。道幅が狭くなるが、スピードを出している車が多く危険。事故が多発している。横断歩道もないため、児童がどこからでも横断している。一時停止の標識や停止線、徐行の標識はなし。カーブミラーは設置されているが、減速せずに十字路に侵入する車がある。 一時停止の標識または一時停止線を設置する。道路への徐行標識の設置。事故多発を知らせる看板を設置したり、横断歩道を設置したりする。	【建設課】 停止線指導線の設置を行いました。	○	○

③西合志南中校区

連番	学校	対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応の有無 実施済：○ 実施予定：△ 未対応：× 対応なし：無	合同点検
15	西東小	11 合志市須屋2902番地 14付近	市道	街灯がない。冬季部活動終わりの中学生の下校時は暗い。カーブが多いがカーブミラーがないため危険。街灯やカーブミラーがないため、夜間の様子が分かりにくい。小学校前の道路からさくら公園前に入る抜け道になっている。カーブミラー、街灯の設置。通学路であるという標識の設置。道路に凸状の部分を設けてほしい。	【安全安心課】 カーブミラー設置について次年度対応予定です。	△	○
16	西東小	12 合志市須屋2972番地 172付近	市道	家のすぐ横に交差点があるが、R4年度の報告書に記載のある対応がなされていない。(標識や停止線の設置はない) 標識や停止線の設置	【安全安心課】 交通量等を確認の上対応を検討いたします。	×	
17	西南中	1 合志市須屋2776番地 付近	市道	道路が狭い上、横道からの車の進入も多い。 通学路のため、横断歩道、路側帯、歩道をつくる、歩道を色づけることを要望する。	【建設課維持管理班】 路面標示等について検討します。	×	○
18	西南中	2 合志市須屋2776番地 付近	市道	車やバイクから死角となる箇所である。 三叉路は道路上全体に色づけをし、ドライバーに注意を促すことを要望する。	【建設課】 交差点強調標示(青枠)の設置を行いました。	○	○
19	西南中	3 合志市須屋2776番地 付近	市道	常時車通りが多く、猛スピードで通る車やバイクも多く、危険である。 通学路のため、横断歩道、路側帯、歩道をつくる、歩道を色づけることを要望する。	【建設課】 交差点強調標示(青枠)の設置を行いました。	○	○
20	西南中	4 合志市須屋2783番地 付近	市道	交通量が多く、児童・生徒や歩行者の横断の際、非常に危険である。三叉路手前に家のブロック塀があり、すすかけ台方面の道路が見えづらい。 信号機の設置を要望する。	【安全安心課】 十分な用地の確保ができないため、信号機の設置はできませんと警察より回答がありました。	無	
21	西南中	5 合志市須屋2789番地 付近	市道	黒石駅方面へ渡る歩行者が多く、横断歩道の設置が望まれる。また、踏切停車で車が渋滞すると、黒石グラウンド方面から来る車が出られなくなる。 横断歩道および停止禁止区域の設置を要望する。	【安全安心課】 この場所は横断歩道の設置基準を満たさないため周辺の横断歩道から横断していただきますようお願いいたします。 停止禁止区域の設置については検討します。	×	

④合志楓の森中校区

連番	学校	対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応の有無 実施予定:○ 未対応:△ 対応なし:無	合同点検
1	楓の森小	1 合志市豊岡200-2588付近 デイルーヤマザキ南側	市道	交通量が多いスピードが出やすい道路であり、車道及び児童待機場所からもお互いの状況の確認が難しいもの。 信号柱に通学路であることを周知する看板の設置と速度抑制舗装をしてほしい	【安全安心課】 看板の設置を検討します。	△	
2	楓の森小	2 合志市豊岡200-2588付近 デイルーヤマザキ南側	市道	押しボタン式信号が著しく車道に近い、危険な箇所での信号待ちとなる。 「止まれ」などの待機箇所を示すような、案内マークで注意喚起をしてほしい。※この足元にマークをお願いしたい	【安全安心課】 ストップマークの設置を検討します。	△	
3	楓の森小	3 合志市豊岡 2000-1199付近	市道	児童の登下校時の交通量が多く、歩行者用のスペースが狭くて危険である。車両側からは歩行者が見えづらい。スピードを出す車も多いので危ない。 通学路であることがわかるような標識等の設置を要望する。	【建設課】 自発光の交差点板を設置しました。 【安全安心課】 看板の設置を検討します。	△	
4	楓の森小	4 合志市豊岡 2000-2314付近	市道	住宅街の中だが、スピードを出す車も多いので危険。歩行者側からも車両側からも見えづらい。 カーブミラーの設置を要望する。	【学校教育課】 通り抜けになっておらず、利用者が限定されている道路になると思われますので、子どもたちの安全に相当の注意を払って通行していただきますようお願いいたします。	無	
5	楓の森小	5 合志市豊岡 2000-1625付近	市道	通学路が狭く、反対側から自転車がかかることもあり、非常に危険。 道幅を広くしてほしい。	【建設課工務班】 交差点改良及び歩道拡幅を計画中です。	△	
6	楓の森小	6 合志市豊岡 1900-39付近	市道	信号のない横断歩道で朝・夕は特に交通量が多い。現在2人体制で朝の交通指導をしているが、来年度は世帯数が約半数に減る予定朝・夕のラッシュ時は交通量が多く渋滞も発生する。右折や左折する車もあるため横断歩道を横断するとき危ない雨天時は視界が狭くなるのでさらに注意が必要。来年度の交通指導体制の検討が必要。 信号やスクールゾーン・標識の設置を要望する。	【安全安心課】 看板の設置を検討します。	△	
7	楓の森小	7 合志市豊岡3792-164付近	市道	鋭角の交差点であり、スピードを出す車が左折してきたら児童が事故に巻き込まれる恐れがある。ミラーに通学路の標識があるが、小さすぎて、また角度が悪く走行中の車からは認識できない。児童も横断歩道まで行かないと車が見えない。 児童の通学路で横断者ありの表示、標識を走行中の車に分かるように設置してほしい。また、生け垣で見えづらいのは、なんとかならないか、車両側から十分見える位置に、通学路と分かる標識の設置を市に依頼できないか検討。	【安全安心課】 看板の角度の調整、サイズ変更を検討します。	△	
8	楓の森小	8 合志市豊岡2000-111 セブンイレブン西側	市道	通学路に関し、カラー塗装が一部にしか施されておらず、車道と歩道が分かりにくい。雨の日など、視界の悪い日は特に分かりづらい。 走行中の車両からも、児童にも、双方に分かるように、歩道にカラー舗装して欲しい。	【建設課工務班】 現在、歩道整備工事を実施しています。	○	
9	楓の森小	9 合志市栄3792-109 Hiシステム西側道路	市道	通学路に使用している狭い道路が、抜け道として使用されているため、スピードを出して走る車が多い。 道路の幅を広くするか、車がスピードを出さないように対策をして欲しい。	【学校教育課】 歩道のカラー舗装等は行っておりますので安全に配慮し登下校いただくようお願いします。	無	○
10	楓の森小	10 合志市栄3792-37 Hiシステム西側道路	市道	通学時に横断する生徒が多いにもかかわらず、横断歩道が無いために危険である。 横断歩道を設置して欲しい。	【警察】 利用者が限定される横断歩道の設置は行えません。	無	○
11	楓の森小	11 合志市豊岡2000-362 カイセイ設備工業北側	市道	横断歩道が無い為、道路を渡る際に危険。 横断歩道を作って頂きたい。	【安全安心課】 歩行者溜まりの確保ができないため、横断歩道の新設は困難です。周辺の横断歩道からの横断をお願いします。	無	
12	楓の森小	12 合志市豊岡2000-158 パークランド東部北側	市道	狭い歩道の白線の内側に保育園の標識有。雨の日は傘をさしている為、標識を避ける為に道路にはみ出す必要があり危険。 標識の位置を変更して頂きたい。	【建設課】 標識の位置を変更は検討しましたが道路構造上実施できませんでした。	無	
13	楓の森小	13 合志市栄3791-79付近	市道	朝夕、車が多く通る場所でスピードが出てる車も多い為、横断が危険な時がある。 信号を作るなど、子供が安全に渡る様に策として頂きたい。	【安全安心課】 周囲の安全に十分に気を配り、既存の横断指導線からの横断をお願いします。	無	
14	楓の森小	14 合志市御代志1822-3	市道	民家の塀や壁が高く、子どもたちにとっても見通しが悪く危険で、歩道も確保されていない。朝は特に、通り抜け道路として利用されており、狭いなりに交通量が多い。公民館付近の三叉路を通学路へ出るにあたり、民家の塀や壁が高く車にとっても見通しが悪く、子どもたちにとっても危ない。子供達にとっても見通しが悪く危険です。また車がスピードも出しており、歩道もないため、せめてミラーを設置して事故を防ぎたいと強く思う。	【学校教育課】 要望箇所と思われる場所についてはカーブミラーを設置しております。	無	○

④合志楓の森中校区

連番	学校	対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応の有無 実施済：○ 未対応：× 対応なし：無	合同点検
15	楓の森小	15 合志市御代志1856-1～1917-8 ファミマ御代志店から九州沖縄農業研究センターへ突き当たるまでの道路	市道	387号線の抜け道として使われていることが多く、カーブになっているところは見通しが悪い。 細い小道なのに、スピードをだしている車が多く危険を感じる。ファミマ御代志店から九州沖縄農業研究センターへ突き当たるまでの道路は、危険に対しての対応ができていないので、自動車側からみても、カーブミラーでも車両が見えにくい状況。細い道から小学生がいきなり出てくることに危険を感じる。歩道もなくカーブになっており、民家の塀や生垣により大変見通しが悪く、見守りがないと非常に危険。 カーブミラーの設置。または「子ども飛び出し注意！」や、「スピード落とせ」の看板の設置の要望。 時間帯による車両制限や、速度制限を設けるようにしてほしい。	【安全安心課】 注意喚起の看板の設置を検討します。	△	○
16	楓の森小	16 合志市御代志2040-1～1856-1 揚げたて屋前～ファミマ～合志御代志店まで	市道	路肩が狭い。交通量が多く、早朝から大型トラックも通る。反対側は歩道があるが、横断歩道が無くて渡れない。青色の歩道はとても狭く、歩行者とすれすれのところをスピードを出した車が行き交う。揚げたて屋前～ファミマ～合志御代志店までの歩道と反対側築の分譲地が増えており、小学生も多く通っている。 現在は未就学児も多く、今後も通学路として登校させるには危険を感じるので、水色歩道が途中までなので、もっと先まで水色歩道を伸ばしてほしい。揚げたて屋前の横断歩道の設置。若しくは揚げたて屋前～ファミマ～合志御代志店までの路肩ポールコーンの設置をし、歩道を確保してほしい。	【学校教育課】 これ以上の歩道拡幅は困難な場所ですので交通安全に配慮し登下校の指導いただくようお願いします。	無	○
17	楓の森小	17 合志市須屋熊本高専前	国道	雨天時に水が溜まる。九州沖縄農業研究センター入口から熊本高専駅向かい側付近まで、大雨時には靴が濡かるほど冠水する。また、歩道も狭くなっており危険。 排水の改善を要望する。	【学校教育課】 雨天時に確認しましたが冠水はしておりませんでした。	無	
18	楓の森小	18 合志市御代志1746-1～1838-12	市道	通行量が多いわりに、見通しが悪く危険。公民館付近の道路沿いの旧消防ポンプ小屋から県道大津植木線までの道路は通り抜け道路として利用され、狭いわりには交通量が多く危険。 時間帯による交通規制を実施できないか。	【警察】 時間帯通行の規制については通学だけでなくその地域に住む全ての方に影響があります。地域として規制に同意いただけるならば規制は可能ですが現実的には難しいと思われます。	無	○
19	楓の森小	19 合志市須屋2695-737付近	市道	抜け道として利用する車が多い。道幅も広くないので、右を折る際に大回りになりがちで危険。十字路で、各方向より車の走行あり。住宅の車が駐車されると余計に見通しも悪くなり、車も大回りしがち。車の徐行の徹底させるような対策を希望する。	【建設課】 路面標示等の注意喚起について検討します。	△	○
20	楓の森小	20 合志市須屋2695-828付近	市道	直線なので、減速せずに通過する車が多く危険。看板の設置と舗道の色付けはしてあるが、減速しない車も多い。 車の徐行の徹底させるような対策を希望する。	【建設課】 交差点、歩道のカラー舗装等は行っておりますので交通安全に配慮し登下校いただくようお願いします。	無	○
21	楓の森中	1 合志市豊岡1900-39付近 バイク屋(アクセル)～黒石原コミュニティセンター	市道	通り抜けの車が多い。車の離合は簡単ではないため、生徒にとって危険性は高い。 通学時間帯の車両進入禁止をできないか。	【警察】 時間帯通行の規制については通学だけでなくその地域に住む全ての方に影響があります。地域として規制に同意いただけるならば規制は可能ですが現実的には難しいと思われます。	無	
22	楓の森中	2 合志市栄3792-109付近 黒石原ハピタル公園～H1システムセンター～ソーラーパネル横断歩道	市道	生垣が死角となって登校時は車が見えない(車側も歩行者が見えない)。ダンプカーの往来あり、時間帯によっては道幅狭い巻き込みの危険あり。 通学時間帯の車両進入禁止、朝の通学時間帯の通行止めや一方通行、または許可車だけの通行をできないか。	【警察】 時間帯通行の規制については通学だけでなくその地域に住む全ての方に影響があります。地域として規制に同意いただけるならば規制は可能ですが現実的には難しいと思われます。	無	○
23	楓の森中	3 合志市豊岡2000-42付近 元学べる広場交差点	市道	南側から交差点に向かう際の歩道が狭く車との距離が近い。また、横断歩道手前を左折する際は下り坂になっており、自転車や排水溝との段差に引っかかったり、付近に散らばる砂利で滑ったりし、転倒する事案が複数発生している。 十分な歩道の確保と道路の状況の改善を希望する。	【建設課工務班】 交差点改良及び歩道拡幅を計画中です。	△	
24	楓の森中	4 合志市須屋2000-1199付近 世原交差点	市道	4方向から車が交差し、危険。方向によっては見通しも悪く、事故も実際多い所である。 点滅信号の設置を希望する。	【安全安心課】 用地の確保が十分にできないため、信号の設置は困難です。周囲の安全に十分に気を配り、通行をしていただきますようお願いいたします。	無	
25	楓の森中	5 合志市豊岡2000-1226付近 コーポラスたかき前道路、レンガの家住宅地の脇道	市道	合志市豊岡コーポラスたかき前道路、レンガの家住宅地の脇道から出てくる車や歩行者、死角になっていて危険。 カーブミラー設置を希望する。	【安全安心課】 十分な用地の確保ができずカーブミラーの設置は困難です。周囲の安全に十分に気を配り、通行していただきますようお願いいたします。	無	
26	楓の森中	6 合志市豊岡2000-1895付近 三角公園(自衛隊入口)交差点 学校までの細い通学路	市道	信号のない変則的な四差路。歩道はある。信号等で交通整理が出来ないか。	【学校教育課】 通学路として通行する必要はないと思われますので別のルートにより登下校をお願いします。	無	

④合志楓の森中校区

連番	学校	対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の対応の有無 実施済:○ 実施予定:△ 未対応:× 対応なし:無	合同点検
27	楓の森中	7	合志市御代志1736-4付近 すき家からの直線道路	市道	交通量は多いし、スピードが出ている車も多いし心配。 歩道の設置を希望する。	【学校教育課】 今年度、土地区画整理事業により交差点改良が実施され、歩道も設置されました。	○
28	楓の森中	8	合志市栄3793-5地付近	市道	通学用の歩道がなく、恵楓園内の脇道を通って児童生徒が通学している。野生の猪や猿が頻繁に出没し、登校時に遭遇した生徒もいる。整備された歩道はなく、木々とフェンスの間の脇道を通って通学している。 歩道を整備してほしい。	【学校教育課】 歩道のある側を通して登下校してください。	無
29	楓の森中	9	合志市須屋2695-692付近 ソーラーパネル近く	市道	歩道がなく、通勤の車の通行量も多いため大変危険。ファミマから西沖住宅への抜け道になっている。大型トラックがLAWSON方面からくると離合が難しく渋滞がおきていることもある。歩道はなく、車の離合も簡単ではない。朝の交通量は多い。 通学時間帯の車両進入禁止、朝の通学時間帯の通行止めや一方通行、または許可車だけの通をできないか。	【警察】 時間帯通行の規制については通学だけでなくその地域に住む全ての方に影響があります。地域として規制に同意いただけるならば規制は可能ですが現実的には難しいと思われます。	無
							○