


連番	学校	対応箇所	道路種別	対策必要箇所の状況	関係機関対応内容	ハード面の 対応状況 対応完了:○ 実施途中:△ 実施の有無を検討中:× 対応なし:無	合同点検
1	合志小	1	竹迫1958山隈酒店付近交差点	県道 一時停止や横断歩道の表示はあるが、スピードを出したまま減速しない車が多い。街路樹等で見通しが悪く、車から歩行者が見えづらい。道が狭く、車と歩行者が近く傘をさす雨の日は特に危険。	【学校教育課】 -全校集会の中で教頭及び生徒指導担当者より交差点を渡る際には立ち止まって前後左右を確認し、渡る指導を徹底しました。 【建設課】 -建物の死角から飛び出し防止用ガードパイプを設置しました。 -交差点部カラー舗装の再施工を要望しました。 【交通安全課】 -交差点の渡る場所を真ん中に誘導するよう歩道にストップマーク表示を行いました。 -交差点北東側の横断歩道の所にあるカーブミラーをワイド型に変更しました。 -注意喚起の看板をカーブミラーに設置しました。 【熊本県】 注意喚起のため、カラー舗装の塗直しを行いました。	○	○
2	合志南小	4	合志市豊岡2224-32付近交差点(新消防署建設地前付近)	市道 車の交通量が多く、スピードもでているので歩行のタイミングがとれない。車両進入時間指定の規制標識があるが、進入してくる車がある。横断歩道を渡らない歩行者も多い。押しボタン式の歩行者用信号機を設置して欲しい。	【学校教育課】 短い距離に連続した信号機設置は困難なため安全に配慮し横断していただきますようお願いします。	無	○
3	合志南小	6	合志市豊岡2139-3付近交差点	市道 信号機が設置されているが、中学生の通学路と重なり、自転車が多く通行しにくい。	【学校教育課】 中学校より自転車通学者に歩行者を優先し運転するよう指導しております。 【建設課】 信号待ちの歩行者のために用地を取得し歩行者溜まりを設置する予定です。	△	○
4	合志南小	10	合志市豊岡2000-1199付近(笹原公民館付近)	市道 旧ボラから北公園に行く途中の十字路が、交通量多い。信号機の設置を希望する。	【交通安全課】 以前地域からの要望もあった箇所ですが、信号機を設置する用地がないため、カラー舗装等の対策を行っています。現状でのご対応をお願いいたします。横断旗等必要な場合は交通安全課へご連絡ください。 【警察】 信号を設置することは難しい場所です。安全に配慮し通行をお願いします。	無	○
5	合志南小	11	合志市豊岡2077-2477付近(新生堂薬局すずかけ台店前)	市道 迂回先まで歩道が無く、交通量が多いため危険である。薬局の前に横断歩道がないため、横断歩道の場合まで迂回する必要がある。横断歩道の設置を希望する。	【交通安全課】 地域要望に伴い近くに横断指導線を設置していますので、横断指導線をご利用ください。要望箇所は見通しが悪いことから横断帯の設置が出来ませんのでご理解をお願いいたします。 【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点であり横断歩道の設置はできません。	無	○
6	合志南小	12	合志市豊岡2526-14付近	県道 通学路は小中学生で混雑する。スクランブル交差点になって、斜めに来る自転車が危ない。マナーの悪いドライバーが多い。警察へ交通取締りを要望する。	【交通安全課】 市で早朝・夜間を継続して実施します。警察署もパトロールを定期的に実施しています。 【熊本県】 スクランブル交差点には注意喚起・進入防止として、青枠を設置しました。また、スクランブル交差点の南側では、路側の拡幅や右折レーン設置事業に着手しています。	△	○
7	合志中	4	合志市豊岡2344-6森のたまさん付近	市道 登下校時は小学生と中学生が横断歩道を渡ることが多く、交通量も多いため危険な状況である。歩道、路側帯が狭く、登下校中に自転車と小学生がすれ違いになることがよくある。標識の設置や路側帯の拡張を要望する。	【建設課】 改良工事を計画しています。	△	○
8	合志中	5	下群納骨堂及び自衛隊自動車教習所付近	市道 信号機ができたことで安全に横断できるようになったが、信号を渡った後の歩道が狭いため、生徒が車道にはみ出してしまふことがあり、大変危険である。朝夕は交通量も多く、車両の通行の妨げにもなってしまう。歩道の拡張を要望する。	【建設課】 現時点では歩道拡幅の予定はありません。学校より生徒への安全指導をお願い致します。 【学校教育課】 学校より生徒へ交通安全指導を行っております。	無	○
9	合志中	6	合志市豊岡2523-2優喜塾付近	県道 片側にしか歩道がなく、路側帯が狭い。合志南小付近の坂道を下ってくる生徒が多く、スピードが出た状態で通行している。信号待ちしている車両が多く、横をすり抜けて通行しており危険な状況。両側に民家があるため、道路の拡張や歩道の設置は困難である。ガードポール等の設置を要望する。	【建設課】 県へ改良の要望済みです。 【熊本県】 安全に通行できるよう路側の拡幅や右折レーン設置事業に着手しています。	△	○
10	第一小	4	辻久保交差点のローソン付近	県道 辻久保の交差点を2回、または3回横断して帰る児童がいるが、横断歩道を渡って、次の横断歩道待つ場所がとて狭く、車に巻き込まれる可能性がある。また、横断歩道の塗装も消えかかっている。交通量の多い割には、児童の待つスペースが狭く、ラバーポールは立っているが巻き込みの可能性が大きい。横断歩道を新たに塗りなおしてほしい。また、ガードレールを設置してほしい。	【交通安全課】 横断歩道の引き直しについて警察署へ要望しました。また、歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通安全課へご連絡ください。 【熊本県】 巻き込み防止の注意喚起として、ラバーポールを増設しました。 【警察】 交差点の塗直しを行います。	△	○
11	中央小	2	合志市御代志1254付近	市道 歩道がなく、交通量が多い。学校に向かって右側にしか歩道がない。	【学校教育課】 両側に歩道を設置するのは道路幅員上難しいため歩道のある側を利用し登下校いただきますようお願いします。 【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点になりますので横断歩道の設置はできません。	無	○
12	中央小	3	合志市御代志1370付近	市道 横断歩道がない所を子どもが横断する。交通量が多く、車が曲がる時に巻き込まれる恐れがある。横断歩道の設置。	【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点になりますので横断歩道の設置はできません。 【建設課】 路面の注意喚起について検討します。	×	○
13	中央小	4	合志市御代志1371付近	市道 横断歩道がない所を子どもが横断する。交通量が多く、横断歩道がないので気をつけて渡る必要がある。左側に歩道がほしい。	【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点になりますので横断歩道の設置はできません。 【建設課】 路面の注意喚起について検討します。	×	○
14	中央小	11	進学塾ウィル〜花果樹園	市道 ゾーン30に指定されているが30kmで走行している車は少ない。道路にハンブを設置すれば減速する車が増えると思う。	【交通安全課】 歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通安全課へご連絡ください。 【警察】 特定の路線をゾーン30指定はできません。速度超過の車両については定期的に見回りを行います。	無	○

15	西中	3	ルーテルグラウンド南側合志市野々島4393-193付近交差点	市道	地域の方がゴミを出す為にゴミ収集所に車を停車している。ごみ収集日に収集場前の道路や歩道に車が停車して歩いて歩行者や自転車危険である。ごみ収集場前の道路を駐停車禁止にし、取り締まりをして欲しい。	【学校教育課】 ゴミ出しについて道路規制を行うことは難しいため、地域のゴミ出しのマナーを徹底していただきますようお願いします。	無	○
16	西南小	3	合志市須屋1425-1付近ナカシマセブンクリニック前から東方面の道路	市道	道路が狭く、カーブしており、更にミラーも見にくく危険。ミラーは角度の問題であれば、調整してほしい。スクールゾーンの表記(道路塗装)をしてほしい。	【交通安全課】 現地を確認しカーブミラーの視認性は確保されていることを確認いたしました。 【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点になりますので横断歩道の設置はできません。 【学校教育課】 道路に対し改良を施行することが難しい場所になりますので安全に十分注意して通行してください。	無	○
17	西南小	5	合志市須屋295付近交通量の多い交差点	市道	見通しが悪く、道路も狭い状況にある。横断歩道もしくは標識等の設置を希望する。	【交通安全課】 注意喚起看板の設置を検討します。 【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点になりますので横断歩道の設置はできません。 【学校教育課】 道路に対し改良を施行することが難しい場所になりますので安全に十分注意して通行してください。	△	○
18	西東小	5	合志市須屋2675-5番地付近	市道	交差点の三差路であり、ミラーはあるが角度が悪く見えづらい。ミラーの角度の変更を希望する。	【交通安全課】 カーブミラーの角度を調整致しました。令和5年度にミラーの取替えを行います。	○	○
19	西東小	9	合志市須屋2783-5付近	市道	下校中の子供が見づらい。子供、自転車の飛び出しが怖い。カーブミラーが見づらい。歩行者、自転車等への「飛び出し禁止」標識設置。通行する自動車等への減速を促す設備設置。	【交通安全課】 同所に押しボタン式信号は設置不可との警察回答が出ています。歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通安全課へご連絡ください。ストップマークシールを交差点角に貼ります。また、注意喚起看板を検討します。 【警察】 信号機を設置するための用地(基礎をいれる部分)が確保できない場所であり設置できません。	×	○
20	西東小	12	合志市須屋2789-2付近	市道	道幅が狭く歩道も狭いが、交通量が多くスピードを出して走行する車が多い危険。注意喚起する看板等の設置	【交通安全課】 歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗等をぜひご活用ください。ご希望の際は交通安全課へご連絡ください。	無	○
21	西東小	13	合志市須屋2783-5付近	市道	交通量が多く、登下校の時間帯は渋滞も起こるため、横断歩道を渡りづらい。押しボタン式信号機を設置してほしい。	【交通安全課】 同所に押しボタン式信号は設置不可との警察回答が出ています。歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通安全課へご連絡ください。ストップマークシールを交差点角に貼ります。また、注意喚起看板を検討します。 【警察】 信号機を設置するための用地(基礎をいれる部分)が確保できない場所であり設置できません。	×	○
22	西東小	17	合志市須屋2646-17付近	市道	線路側の見通しが悪いので、線路を渡ってくる車が見えづらく危険。スピードを出して走行する車も多い危険。ミラーを設置してほしい。横断歩道を作してほしい。	【交通安全課】 現地は視距が十分に確保されていることを確認しましたので安全に配慮し通行してください。	無	○
23	西東小	18	合志市須屋2675-2付近	市道	T字路がカーブになっていて見通しが悪いが、スピードを出して走行する車が多い。線路方面からくる車は見えづらく、停止線で車が止まらない危険。一時停止の看板もしくは横断歩道の設置を希望する。	【交通安全課】 通学路であることが分かるよう注意喚起看板を設置しました。のぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通安全課へご連絡ください。 【建設課】 路側帯のカラー舗装を検討します。	×	○
24	西東小	19	合志市須屋2783-5付近	市道	グラウンド方面から走行してくる車から子供が見えづらく、スピードを出して走行する車も多い危険。グラウンド方面からくる車が左折する時に見えるよう、ミラーを設置してほしい。	【交通安全課】 カーブミラーの角度を調整致しました。令和5年度にミラーの取替えを行います。	△	○
25	西南中	2	合志市須屋2675-5番地付近	市道	交通量が多く、見通しも良くない。三叉路は道路上全体に色づけをし、ドライバーに注意を促すことを要望する。	【交通安全課】 カーブミラーの角度を調整致しました。令和5年度にミラーの取替えを行います。	△	○
26	西南中	3	合志市須屋2675-28番地付近	市道	常時車通りが多く、猛スピードで通る車やバイクも多く、危険である。通学路のため、横断歩道、路側帯、歩道をつくる、歩道を色づけることを要望する。	【交通安全課】 通学路であることが分かるよう注意喚起看板を設置しました。のぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通安全課へご連絡ください。 【建設課】 路側帯のカラー舗装を検討します。	×	○
27	西南中	4	合志市須屋2783-5付近	市道	交通量が多く、児童・生徒や歩行者の横断の際、非常に危険である。三叉路手前にブロック塀があり、すずかけ台方面の道路が見えづらい。信号機の設置を要望する。	【交通安全課】 同所に押しボタン式信号は設置不可との警察回答が出ています。歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通安全課へご連絡ください。ストップマークシールを交差点角に貼ります。また、注意喚起看板を検討します。 【警察】 信号機を設置するための用地(基礎をいれる部分)が確保できない場所であり設置できません。	×	○
28	西南中	5	合志市須屋2789-2番地付近	市道	黒石駅方面へ渡る歩行者が多く、横断歩道の設置が望まれる。また、踏切停車で車が渋滞すると、黒石グラウンド方面から来る車が出られなくなる。横断歩道および停止禁止区域の設置を要望する。	【学校教育課】 横断箇所が近くに2箇所できるとかえって危険なため設置は行いません。	無	○
29	楓の森小	1	合志市豊岡2000-1199山内建築塗装付近	市道	児童の登下校時の交通量が多く、歩行者用のスペースが狭くて危険である。また、車両側からは歩行者が見えづらい。通学路であることが分かるような標識の設置。	【交通安全課】 注意喚起看板の設置等について検討します。 【警察】 信号を設置することは難しい場所です。安全に配慮し通行をお願いします。	×	○
30	楓の森小	3	合志市豊岡2000-1625付近	市道	通学路が狭く反対側から自転車か来ることもあり危険。歩道を広くして欲しい。	【建設課】 改良工事を行っています。	△	○
31	楓の森小	4	合志市豊岡2000-42付近	市道	信号待ちをするスペースが狭い。また、信号がすぐ変わってしまったため、子どもたちが急いで横断しないといけない。道幅を広くしてほしい。歩行者信号の時間を長くしてほしい。	【建設課】 改良工事を行っています。	△	○
32	楓の森小	6	合志市豊岡1900-70付近	市道	道路が狭い。交差点が鋭角で見通しが悪く、スピードを出す車が左折してきたら事故の危険性あり。通学路の標識を設置する。	【交通安全課】 注意喚起看板の設置について検討します。 【警察】 見回りを強化したいと思います。	×	○
33	楓の森小	7	合志市豊岡2000-108南側交差点付近	市道	道路が狭く自転車と歩行者の接触事故が危惧される。歩道の拡幅。注意喚起の看板の設置を希望。	【建設課】 歩道は拡幅工事済みです。	○	○
34	楓の森小	8	合志市栄3792-109H1システック西側道路	市道	カラー舗装が施されたが片側のみのためもう片方もカラー舗装してほしい。	【建設課】 両側カラー舗装は原則行いません。カラー舗装のある方を通行いただくようお願いします。 【学校教育課】 道路幅員の拡幅は難しいため、少し回り道になるかもしれませんが別のルートをご利用いただくか安全に配慮し慎重に通行いただくようお願いします。	無	○
35	楓の森小	15	合志市栄3792-108付近交差点	市道	住宅街の中だがスピードを出す車が多い危険。減速を促す注意喚起の看板を設置して欲しい。	【交通安全課】 注意喚起看板を設置しました。 【警察】 見回りを強化したいと思います。	○	○


36	楓の森小	17	ファミリーマート御代志店～嘉楽屋までの区間の道路	市道	歩道がないため側溝の上を通行している。大型の車も多く非常に危険。反対側の歩道に渡るための横断歩道の設置。または歩道の整備。釜飯しら石付近から御代志2034番地付近までの歩行者専用路の整備。	【交通防災課】 区要望により横断指導線を設置しました。 【警察】 横断歩道を設置することは難しい場所です。安全に配慮し通行をお願いします。	○	○
37	楓の森中	1	合志市栄3794-54ホルモンさとちゃん東側道路	市道	歩道がなく、通勤の車の通行量も多いため大変危険。ファミマから西沖住宅への抜け道になっている。大型トラックがLAWSON方面からくると離合が難しく渋滞がおきていることもある。通学時間帯の車両進入禁止 朝の通学時間帯の通行止めや一方通行、または許可車だけの通行。	【交通防災課】 警察署と協議した結果、現状では通行規制については迂回路が確保できず困難です。通学路であることが分かるよう注意喚起看板を設置しました。周辺の道路環境も著しく変化しており交通規制については引き続き警察署と協議していきます。 【警察】 見回りを強化したいと思います。	○	○
38	楓の森中	4	合志市栄3792付近黒石原ハビフル公園～HLSステック～ソーラーパネル横横断歩道	市道	生垣が死角となって登校時は車が見えない(車側も歩行者が見えない)。ダンプカーの往来あり、時間帯によっては道幅狭い為巻き込みの危険あり。通学時間帯の車両進入禁止 朝の通学時間帯の通行止めや一方通行、または許可車だけの通行。	【交通防災課】 警察署と協議した結果、現状では通行規制については迂回路が確保できず困難です。通学路であることが分かるよう注意喚起看板を設置しました。周辺の道路環境も著しく変化しており交通規制については引き続き警察署と協議していきます。 【警察】 見回りを強化したいと思います。	○	○
39	楓の森中	5	合志市豊岡2000付近学べる広場交差点～北側道路	市道	信号待ちをする場所が狭く、歩行者信号も青が短い。通勤時間帯と通学時間が重なっており、右折車両が右折できず、後続直進車も止めている。そのため、赤信号になっているのに交差点へ猛スピードで突っ込んでくる車が多い。歩道が未整備。水たまりもできる。歩道の幅を広げる。縁石やポールコーンの設置。車歩分離式の信号の設置。セブンイレブンの手前と奥の道路は時間帯侵入禁止。	【建設課】 改良工事を行っています。	△	○

番号	対 策 合 同 調 査 箇 所	対 策 合 同 調 査 箇 所 の 状 況
1	竹迫1958山隈酒店付近交差点	一時停止や横断歩道の表示はあるが、スピードを出したまま減速しない車が多い。街路樹等で見通しが悪く、車から歩行者が見えづらい。道が狭く、車と歩行者が近く傘をさす雨の日は特に危険。




番号	対策(協議)内容	現場状況
1	【学校教育課】 ・全校集会の中で教頭及び生徒指導担当者より交差点を渡る際には立ち止まって前後左右を確認し、渡る指導を徹底しました。 【建設課】 ・建物の死角から飛び出し防止用ガードパイプを設置しました。 ・交差点部カラー舗装の再施工を要望しました。 【交通防災課】 ・交差点の渡る場所を真ん中に誘導するよう歩道にストップマーク表示を行いました。 ・交差点北東側の横断歩道の所にあるカーブミラーをワイド型に変更しました。 ・注意喚起の看板をカーブミラーに設置しました。 【熊本県】 注意喚起のため、カラー舗装の塗直しを行いました。	

番号	対 策 合 同 調 査 箇 所	対 策 合 同 調 査 箇 所 の 状 況
2	合志市豊岡2224-32付近交差点(新消防署建設地前付近)	車の交通量が多く、スピードもでているので歩行のタイミングがとれない。車両進入時間指定の規制標識があるが、進入してくる車がある。横断歩道を渡らない歩行者も多い。押しボタン式の歩行者用信号機を設置して欲しい。
3	合志市豊岡2139-3付近交差点	信号機が設置されているが、中学生の通学路と重なり、自転車が多く通行しにくい。
8	下群納骨堂及び自衛隊自動車教習所付近	信号機ができたことで安全に横断できるようになったが、信号を渡った後の歩道が狭いため、生徒が車道にはみ出してしまふことがあり、大変危険である。朝夕は交通量も多く、車両の通行の妨げにもなってしまう。歩道の拡張を要望する。



番号	対策(協議)内容	現場状況
2	【学校教育課】 短い距離に連続した信号機設置は困難なため安全に配慮し横断していただきますようお願いします。	
3	【学校教育課】 中学校より自転車通学者に歩行者を優先し運転するよう指導しております。 【建設課】 信号待ちの歩行者のために用地を取得し歩行者溜まりを設置する予定です。	
8	【建設課】 現時点では歩道拡張の予定はありません。学校より生徒への安全指導をお願い致します。 【学校教育課】 学校より生徒へ交通安全指導を行っております。	

番号	対 策 合 同 調 査 箇 所	対 策 合 同 調 査 箇 所 の 状 況
4	合志市豊岡2000-1199付近 (笹原公民館付近)	旧ボブラから北公園に行く途中の十字路が、交通量多い。信号機の設置を希望する。
29		児童の登下校時の交通量が多く、歩行者用のスペースが狭くて危険である。また、車両側からは歩行者が見えづらい。通学路であることが分かるような標識の設置。
30	合志市豊岡2000-42付近	通学路が狭く反対側から自転車がかかることもあり危険。歩道を広くして欲しい。
31		信号待ちをするスペースが狭い。また、信号がすぐ変わってしまうため、子どもたちが急いで横断しないといけない。道幅を広くしてほしい。歩行者信号の時間を長くしてほしい。
33	合志市豊岡2000-108南側交差点付近	道路が狭く自転車と歩行者の接触事故が危惧される。歩道の拡幅。注意喚起の看板の設置を希望。
39		道路が狭く自転車と歩行者の接触事故が危惧される。歩道の拡幅。注意喚起の看板の設置を希望。




番号	対策(協議)内容	現場状況
4	【交通防災課】 以前地域からの要望もあった箇所ですが、信号機を設置する用地がないため、カラー舗装等の対策を行っています。現状でのご対応をお願いいたします。横断旗等必要な場合は交通防災課へご連絡ください。 【警察】 信号を設置することは難しい場所です。安全に配慮し通行をお願いします。	
29		
30	【建設課】 交差点改良及び歩道拡幅工事を実施しています。	
31		
33		
39		

番号	対 策 合 同 調 査 箇 所	対 策 合 同 調 査 箇 所 の 状 況
5	合志市豊岡2077-2477付近 (新生堂薬局すずかけ台店前)	迂回先まで歩道が無く、交通量が多いため危険である。薬局の前に横断歩道がないため、横断歩道の場所まで迂回する必要がある。横断歩道の設置を希望する。




番号	対策(協議)内容	現場状況
5	【交通防災課】 地域要望に伴い近くに横断指導線を設置していますので、横断指導線をご利用ください。要望箇所は見通しが悪いことから横断帯の設置が出来ませんのでご理解をお願いいたします。 【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点であり横断歩道の設置はできません。	

番号	対 策 合 同 調 査 箇 所	対 策 合 同 調 査 箇 所 の 状 況
6	合志市豊岡2526-14付近	通学路は小中学生で混雑する。スクランブル交差点になって、斜めに来る自転車が危ない。マナーの悪いドライバーが多い。警察へ交通取締りを要望する。
9	合志市豊岡2523-2 優喜塾付近	片側にしか歩道がなく、路側帯が狭い。合志南小付近の坂道を下ってくる生徒が多く、スピードが出た状態で通行している車両が多く、横をすり抜けて通行しており危険な状況。両側に民家があるため、道路の拡張や歩道の設置は困難である。ガードポール等の設置を要望する。



番号	対策(協議)内容	現場状況
6	【交通防災課】 市で早期パトロールを継続して実施します。警察署もパトロールを定期的 to 実施しています。 【熊本県】 スクランブル交差点には注意喚起・進入防止として、青枠を設置しました。また、スクランブル交差点の南側では、路側の拡幅や右折レーン設置事業に着手しています。	
9	【建設課】 県へ改良の要望済みです。 【熊本県】 安全に通行できるよう路側の拡幅や右折レーン設置事業に着手しています。	

番号	対 策 合 同 調 査 箇 所	対 策 合 同 調 査 箇 所 の 状 況
7	合志市豊岡2344-6森のたまさん付近	登下校時は小学生と中学生が横断歩道を渡ることが多く、交通量も多いため危険な状況である。歩道、路側帯が狭く、登下校中に自転車と小学生がすれ違いになることがよくある。標識の設置や路側帯の拡張を要望する。




番号	対策(協議)内容	現場状況
7	【建設課】 改良工事を計画しています。	

番号	対 策 合 同 調 査 箇 所	対 策 合 同 調 査 箇 所 の 状 況
10	辻久保交差点のローソン付近	辻久保の交差点を2回、または3回横断して帰る児童がいるが、横断歩道を渡って、次の横断歩道待つ場所がとても狭く、車に巻き込まれる可能性がある。また、横断歩道の塗装も消えかかっている。交通量の多い割には、児童の待つスペースが狭く、ラバーポールは立っているが巻き込みの可能性が大きい。横断歩道を新たに塗りなおしてほしい。また、ガードレールを設置してほしい。




番号	対策(協議)内容	現場状況
10	【交通防災課】 横断歩道の引き直しについて警察署へ要望しました。 また、歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。 【熊本県】 巻き込み防止の注意喚起として、ラバーポールを増設しました。 【警察】 交差点の塗直しを行います。	

番号	対 策 合 同 調 査 箇 所	対 策 合 同 調 査 箇 所 の 状 況
11	合志市御代志1254付近	歩道がなく、交通量が多い。学校に向かって右側にしか歩道がない。
12	合志市御代志1370付近	横断歩道がない所を子どもが横断する。交通量が多く、車が曲がる時に巻き込まれる恐れがある。横断歩道の設置。
13	合志市御代志1371付近	横断歩道がない所を子どもが横断する。交通量が多く、横断歩道がないので気をつけて渡る必要がある。左側に歩道がほしい。




番号	対策(協議)内容	現場状況
11	【学校教育課】 両側に歩道を設置するのは道路幅員上難しいため歩道のある側を利用し登下校いただきますようお願いいたします。 【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点になりますので横断歩道の設置はできません。	
12	【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点になりますので横断歩道の設置はできません。 【建設課】 路面の注意喚起について検討します。	
13	【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点になりますので横断歩道の設置はできません。 【建設課】 路面の注意喚起について検討します。	

番号	対 策 合 同 調 査 箇 所	対 策 合 同 調 査 箇 所 の 状 況
14	進学塾ウィル～花の果樹園	ゾーン30に指定されているが30kmで走行している車は少ない。道路にハンプを設置すれば減速する車が増えると思う。
15	ルーテルグラウンド南側合志市野々島4393-193付近交差点	地域の方がゴミを出す為にゴミ収集所前に車を停車している。ゴミ収集日に収集場前の道路や歩道に車が停車していて歩行者や自転車危険である。ゴミ収集場前の道路を駐停車禁止にし、取り締まりをして欲しい。




番号	対策(協議)内容	現場状況
14	【交通防災課】 注意喚起看板の設置について検討します。 歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。 【警察】 特定の路線をゾーン30指定はできません。速度超過の車両については定期的に見回りを行います。	
15	【学校教育課】 ゴミ出しについて道路規制を行うことは難しいため、地域のゴミ出しのマナーを徹底していただきますようお願いいたします。	

番号	対 策 合 同 調 査 箇 所	対 策 合 同 調 査 箇 所 の 状 況
16	合志市須屋1425-1付近ナカシマセブンクリニック前から東方面の道路	道路が狭く、カーブしており、更にミラーも見にくく危険。ミラーは角度の問題であれば、調整してほしい。スクールゾーンの表記(道路塗装)をしてほしい。
17	合志市須屋295付近交通量の多い変則の交差点	見通しが悪く、道路も狭い状況にある。横断歩道もしくは標識等の設置を希望する。



番号	対策(協議)内容	現場状況
16	【交通防災課】 現地を確認しカーブミラーの視認性は確保されていることを確認いたしました。 【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点になりますので横断歩道の設置はできません。 【学校教育課】 道路に対し改良を施行することが難しい場所になりますので安全に十分注意して通行してください。	
17	【交通防災課】 注意喚起看板の設置を検討します。 【警察】 両側の視距が確保できないカーブ地点になりますので横断歩道の設置はできません。 【学校教育課】 道路に対し改良を施行することが難しい場所になりますので安全に十分注意して通行してください。	


番号	対 策 合 同 調 査 箇 所	対 策 合 同 調 査 箇 所 の 状 況
18	合志市須屋2675-5番地付近	変則の三差路であり、ミラーはあるが角度が悪く見えづらい。ミラーの角度の変更を希望する。
24		グラウンド方面から走行してくる車から子供が見えづらい。スピードを出して走行する車も多いため危険。グラウンド方面からくる車が左折する時に見えるよう、ミラーを設置してほしい。
25		交通量が多く、見通しも良くない。三叉路は道路上全体に色づけをし、ドライバーに注意を促すことを要望する。
22	合志市須屋2646-17付近	線路側の見通しが悪いため、線路を渡ってくる車が見えづらく危険。スピードを出して走行する車も多いため危険。ミラーを設置してほしい。横断歩道を作してほしい。
23	合志市須屋2675-2付近	T字路がカーブになっていて見通しが悪いが、スピードを出して走行する車が多い。線路方面からくる車は見えづらく、停止線で車が止まらないため危険。一時停止の看板もしくは横断歩道の設置を希望する。
26		常時車通りが多く、猛スピードで通る車やバイクも多く、危険である。通学路のため、横断歩道、路側帯、歩道をつくる、歩道を色づけすることを要望する。



番号	対策(協議)内容	現場状況
18	【交通防災課】 カーブミラーの角度を調整致しました。令和5年度にミラーの取替えを行います。	
24		
25		


22	【交通防災課】 現地は視距が十分に確保されていることを確認しましたので安全に配慮し通行してください。	
23	【交通防災課】 通学路であることが分かるよう注意喚起看板を設置しました。のぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。	
26	【建設課】 路側帯のカラー舗装を検討します。	

番号	対 策 合 同 調 査 箇 所	対 策 合 同 調 査 箇 所 の 状 況
19	合志市須屋2783-5付近	下校中の子供が見づらい。子供、自転車の飛び出しが怖い。カーブミラーが見づらい。歩行者、自転車等への「飛び出し禁止」標識設置。通行する自動車等への減速を促す設備設置。
21		交通量が多く、登下校の時間帯は渋滞も起こるため、横断歩道を渡りづらい。押しボタン式信号機を設置してほしい。
24		交通量が多く、児童・生徒や歩行者の横断の際、非常に危険である。三叉路手前にブロック塀があり、すずかけ台方面の道路が見えづらい。信号機の設置を要望する。
20	合志市須屋2789-2付近	道幅が狭く歩道も狭いが、交通量が多くスピードを出して走行する車がいる危険。注意喚起する看板等の設置
28		黒石駅方面へ渡る歩行者が多く、横断歩道の設置が望まれる。また、踏切停車で車が渋滞すると、黒石グラウンド方面から来る車が出られなくなる。横断歩道および停止禁止区域の設置を要望する。




番号	対策(協議)内容	現場状況
19	【交通防災課】 同所に押しボタン式信号は設置不可との警察回答が出ています。歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗や横断旗をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。 【警察】 信号機を設置するための用地(基礎をいれる部分)が確保できない場所であり設置できません。	
21		
24		
20	【交通防災課】 歩行者・運転者に対する注意喚起ののぼり旗等をぜひご活用ください。ご希望の際は交通防災課へご連絡ください。	
28	【学校教育課】 横断箇所が近くに2箇所できるとかえって危険なため設置は行いません。	

番号	対 策 合 同 調 査 箇 所	対 策 合 同 調 査 箇 所 の 状 況
32		道路が狭い。交差点が鋭角で見通しが悪く、スピードを出す車が左折してきたら事故の危険性あり。通学路の標識を設置する。
37	合志市栄3792付近 黒石原ハビフル公園～HIステック～ソーラー パネル横断歩道	歩道がなく、通勤の車の通行量も多いため大変危険。ファミマから西沖住宅への抜け道になっている。大型トラックがLAWSON方面からくると離合が難しく渋滞がおきていることもある。通学時間帯の車両進入禁止 朝の通学時間帯の通行止めや一方通行、または許可車だけの通行
38		生垣が死角となって登校時は車が見えない(車側も歩行者が見えない)。ダンプカーの往来あり、時間帯によっては道幅狭い為巻き込みの危険あり。通学時間帯の車両進入禁止 朝の通学時間帯の通行止めや一方通行、または許可車だけの通行。




番号	対策(協議)内容	現場状況
32	【交通防災課】 警察署と協議した結果、現状では通行規制については迂回路が確保できず困難です。通学路であることが分かるよう注意喚起看板を設置しました。周辺の道路環境も著しく変化しており交通規制については引き続き警察署と協議していきます。 【警察】 見回りを強化したいと思います。	
37		
38		

番号	対 策 合 同 調 査 箇 所	対 策 合 同 調 査 箇 所 の 状 況
35	合志市栄3792-108付近交差点	住宅街の中だがスピードを出す車が出て危ない。減速を促す注意喚起の看板を設置して欲しい。



番号	対策(協議)内容	現場状況
35	【交通防災課】 注意喚起看板を設置しました。 【警察】 見回りを強化したいと思います。	

番号	対 策 合 同 調 査 箇 所	対 策 合 同 調 査 箇 所 の 状 況
36	ファミリーマート御代志店～喜楽屋までの区間の道路	歩道がないため側溝の上を通行している。大型の車も多く非常に危険。反対側の歩道に渡るための横断歩道の設置。または歩道の整備。釜飯しら石付近から御代志2034番地付近までの歩行者専用路の整備。



番号	対策(協議)内容	現場状況
36	【交通防災課】 区要望により横断指導線を設置しました。 【警察】 横断歩道を設置することは難しい場所です。安全に配慮し通行をお願いします。	