

全体①



全体②



後方



内装①（運転席）




内装② (センターコンソール)



内装③ (内装全体)



内装④（座席後方）



大きな損傷箇所①（右側ヘッドライト下部の破損）



大きな損傷箇所②（フロント右側の凹み）



大きな損傷箇所③（運転席・助手席シートの破れ）



大きな損傷箇所④（全体的な塗装の剥がれ、錆び）



大きな損傷箇所⑤-1（右側ガードフレームの変形）



大きな損傷箇所⑤-2 (左側ガードフレームの変形)

