

全体①



全体②



後方



内装①（運転席）





内装②（ギア部分）



内装③（座席）





タイヤの状態（右前輪）



タイヤの状態（右後輪）





タイヤの状態（左前輪）



タイヤの状態（左後輪）





バケット部分



キャノピ部分（黄色回転灯が左右に設置されている）





合志市記載部分（アーム）



大きな損傷箇所（塗装の剥がれと錆び）

