

！農作業事故注意報！


トラクターの農作業事故 が発生しています！！



トラクターによる農作業中の事故が発生しています。
○トラクター運転中、畑から転落し重傷(5月・菊池地域)

田植前作業が本格化し、トラクターを使用する機会が増えています。
トラクターを使用する際は、シートベルト・ヘルメットの着用や、走行中の転倒・転落、修理・点検時の事故等に十分に注意し、作業を行いましょう。

乗用トラクターによる事故の実態



乗用トラクターの死亡原因

平成26年に発生した農作業死亡事故のうち、乗用トラクターによる死亡事故が27%を占めています。そのうち、8割近くが、ほ場や道路からの転倒・転落によるものです。(社)全国農業改良普及支援協会・農作業安全リスクカルテより


乗用トラクターの事故様態と安全対策

- 1 走行中の転落・転倒による事故(33.8%)
 - 狭い道路・農道・ほ場侵入退出路
 - ⇒安全フレーム・キャビンの装着、ブレーキの連結ロック
- 2 作業機の着脱、修理点検時の事故(21.5%)
 - 重い作業機・ユニバーサルジョイント
 - ⇒手順に沿った作業の順守、教育
- 3 トラクターの降車・乗車時の事故(13.8%)
 - 滑りやすい乗降場所
 - ⇒乗降時の安定姿勢、滑らない履物
- 4 接触や巻き込まれによる事故(10.8%)
 - レバー類への予期せぬ接触
 - ⇒作業に適した服装

トラクターの安全対策のポイント

ポイント①

- ✓ 安全キャブやフレーム付きのトラクターを使用しましょう。
- ✓ シートベルトやヘルメットを着用しましょう。



ポイント②

- ✓ 道路は、車両に対して十分な道幅があるか、また、路肩が視認（路肩ポール等を含む）できるかを事前にチェックしましょう。
- ✓ 草が繁茂する時期は、路肩が十分わかるように管理しましょう

ポイント③

- ✓ 機械の点検・修理時には、必ずエンジンを切りましょう。



悪い服装

良い服装



ポイント④

- ✓ 衣服が運転席周りのレバー類に引っ掛からないよう、適切な服装を心がけましょう。また、転倒したときに最も大事な頭部を守る、ヘルメットを着用することも重要です。