寒波による蛇口凍結事例

●冬季時、アタッチメントを付け蛇口を開けた状態にしておくと寒波により蛇口内に残っている水が凍結・膨張し蛇口下部等が破損し漏水の原因となります。

漏水した場合は、自己負担により修理して頂くことになるため、アタッチメントを外しておくか、蛇口まわりを毛布等で保護し凍結防止対策を講じてください。

蛇口継ぎ手部が
膨張し漏水

蛇口内に残った水が
凍結・膨張